

	CONSIGNE DE NAVIGABILITE N° F-2003-420	Diffusion : A	Date d'émission : 26 novembre 2003	Page : 1/1
	Cette consigne de navigabilité est publiée par la DGAC : <input checked="" type="checkbox"/> pour le compte de l'AESA, autorité du pays de conception du matériel concerné. <input type="checkbox"/> en tant qu'autorité du pays d'immatriculation des aéronefs concernés.	<i>Cette consigne de navigabilité fait l'objet d'une traduction en anglais.</i> <i>Le texte français constitue la référence.</i>		
Direction générale de l'aviation civile France Edition du GSAC	Un aéronef concerné par une consigne de navigabilité ne peut être utilisé qu'en conformité avec les exigences de cette consigne de navigabilité, sauf accord de l'autorité du pays d'immatriculation.			
Airworthiness Directive(s) étrangère(s) correspondante(s) : Sans objet	Consigne(s) de navigabilité remplacée(s) : Néant			
Responsable de la navigabilité du matériel : ISSOIRE AVIATION	Type(s) de matériel(s) : Avions WASSMER WA 40, WA 40A et WA 40B			
Certificat(s) de type n° 8 Fiche(s) de données n° 51				
Chapitre(s) ATA : 32	Objet : Train d'atterrissage - Chape éjectable de la commande électrique			

1. APPLICABILITE :

Avions WASSMER WA 40, WA 40A et WA 40B tous numéros de série équipés du mécanisme de rétraction électrique des atterrisseurs.

2. RAISON :

Un cas de rupture en fatigue de la chape éjectable a été rapporté ayant empêché la sortie du train d'atterrissage.

3. ACTIONS IMPERATIVES ET DELAI D'APPLICATION :

Lors de la prochaine visite programmée suivant la date d'entrée en vigueur de la présente consigne de navigabilité (CN) et au plus tard le 1^{er} septembre 2004, remplacer la chape éjectable par une pièce neuve (PN WA 40 40 04) et vérifier le bon fonctionnement du mécanisme du train d'atterrissage rentrant suivant les instructions du BS ISSOIRE AVIATION n° 41.

4. DOCUMENT DE REFERENCE :

Bulletin Service ISSOIRE AVIATION n° 41.

5. DATE D'ENTREE EN VIGUEUR :

06 décembre 2003.

6. REMARQUE :

Pour les questions concernant le contenu technique des exigences de cette CN, contacter :

ISSOIRE AVIATION – Service Client - Fax : 33 (0)4 73 89 54 59