

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 09/2021 DU 28 AVRIL 2021 / SENDING No. 09/2021 OF APRIL 28, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2021-0104	PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A. – Avions P.180 - Fuselage – Skin Panels – Inspections	EASA	
2021-0105	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 175 B - Power Plant – Front Engine Firewall Angles – Replacement	EASA	
2021-0106	AIRBUS - Avions A300, A300-600, A310 et A300-600ST - Hydraulic Power – Fire Shut-Off Valves – Inspection	EASA	
2021-0107	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-28 et PA-32 - Ailes – Semelle de longeron inférieur de l'aile principal - Inspection	EASA	X
2021-0108	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Certification Maintenance Requirement – Amendment	EASA	
2021-0110	PILATUS AIRCRAFT Ltd. – Avions PC-12 - Landing Gear – Nose Landing Gear Fork Assembly – Inspection / Replacement	EASA	
2021-0111	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Windows – Windshields – Inspection	EASA	
2021-0112	AIRBUS - Avions A350 - Wings – Main Landing Gear Support Structure Fuse Pins – Inspection	EASA	
2021-0116	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH. – Hélicoptères MBB-BK117 - Rotors Flight Control – Co-pilot Collective Lever Wire Harness – Inspection / Modification	EASA	
2021-0117	PIPISTREL VERTICAL, SOLUTIONS d.o.o. – Avions Virus SW - Train d'atterrissage – Système de frein de stationnement – Modification	EASA	X
US-2021-07-02	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Ice and Rain Protection - Pitot Anti-icing System Components - Inspection / Replacement	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 09/2021 DU 28 AVRIL 2021 / SENDING No. 09/2021 OF APRIL 28, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
US-2021-07-09	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Air Conditioning - High Temperature Composite Material Trim Air Diffuser Ducts - Repetitive Inspections	FAA	
US-2021-07-13	PACIFIC SCIENTIFIC COMPANY – Equipement ceintures et harnais de sécurité - Boucle rotative en plastique du système de retenue du siège - Inspection / Remplacement	FAA	X
US-2021-07-17	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Electrical Power - Main Landing Gear Wheel Well Electrical Connectors - Inspection	FAA	
US-2021-08-04	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737, 747, 757, 767 - Oxygen - Oxygen Mask Stowage Box Unit - Inspection / Replacement	FAA	
US-2021-08-06	TEXTRON AVIATION INC. - Avions BEECH 76 - Train d'atterrissage - Assemblages du cadre en A du train d'atterrissage principal - Inspection / Remplacement	FAA	X
US-2021-08-12	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Wings - Lower Aft Wing Skin Aft Edge - Inspection	FAA	
US-2021-08-15	GARMIN INTERNATIONAL – Equipement TCAS - Unités de processeur GTS - Mise à jour du logiciel	FAA	X
US-2021-09-02	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-46 - Dépression - Système de régulation de réchauffage de l'avertisseur de décrochage - Modification	FAA	X
CF-2021-15	BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA - Hélicoptères Bell 429 - Fuselage – Rivets non conformes à la jointure du support du boîtier d'engrenage du rotor de queue et de la fixation de la poutre de queue	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 09/2021 DU 28 AVRIL 2021 / SENDING No. 09/2021 OF APRIL 28, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2019-0148 R1	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 175 B - Stabilizers – Horizontal Stabilizer Spar – Inspection	EASA	
2020-0094 R1	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 175 B - Doors – Cargo Door Locking Mechanism – Inspection	EASA	
2020-0132 R1	AIRBUS HELICOPTERS - Hélicoptères EC 175 B - Stabilizers – Horizontal Stabilizer Attachment Bolts – Inspection / Modification / Clearance Check - Rotorcraft Flight Manual – Amendment	EASA	
2021-0053 R1	AIRBUS - Avions A350 - Flight Controls – Slat Transmission Shafts / Slat Power Control Unit Torque Sensing Units – Inspection	EASA	
CF-2020-45 R1	VIKING AIR LIMITED. – Avions DHC-6 - Commandes de vol – Rivetage lâche du secteur du tube de conjugaison du palonnier	TC	
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-1991-207-IMP R1	HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION. - Avions BEECH 76 - Train principal - Criques élément de structure CN remplacée par l'AD FFA 2021-08-06	DGAC	
2018-0163	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH. – Hélicoptères MBB-BK117 - Rotors Flight Control – Co-pilot Collective Lever Wire Harness – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2020-0116	EASA	
US-2007-07-03	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Conditionnement d'air - Fuite conduite air - Inspection/Test AD remplacée par l'AD FAA 2021-07-09	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 <i>bi-weekly calendar</i>											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 09/2021 DU 28 AVRIL 2021 / SENDING No. 09/2021 OF APRIL 28, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
US-2013-07-09	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737, 747, 767 - Oxygen - Oxygen Mask Stowage Box Unit Inspection/Replacement AD remplacée par l'AD FAA 2021-08-04	FAA	
US-2020-26-16	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-28 et PA-32 - NON ADOPTÉE - DÉCISION DE L'EASA JOINTE AD remplacée par l'AD EASA 2020-0107	FAA	
US-2021-04-07	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-46 - Dépression - Système de régulation de réchauffage de l'avertisseur de décrochage - Modification AD remplacée par l'AD FAA 2021-09-02	FAA	X

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 08/2021 DU 14 AVRIL 2021 / SENDING No. 08/2021 OF APRIL 14, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2021-0057-E	GROB AIRCRAFT SE - Avions G 115E et G 115EG - Commandes de vol - Boulons de fixation des supports d'articulation des gouvernes - Inspection	EASA	X
2021-0094	AUSTRO ENGINE GmbH - Moteurs à pistons E4 - Moteur – Pompe à huile – Remplacement	EASA	X
2021-0095	AEROLITE AG – Equipement Installation of 3-Stretcher Unit Assembly - Placards and Markings – Stretcher Unit / Placard – Installation	EASA	
2021-0097	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur LEAP 1A - Engine – High Pressure Turbine Case – Replacement	EASA	
2021-0098	PILATUS AIRCRAFT Ltd. – Avions PC-6 - Flight Controls / Stabilizers – Aileron, Elevator and Rudder Hinge Bolt Installations – Inspection / Modification	EASA	
2021-0099	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350, AS 355 - Stabilizers – Vertical Fin – Inspection	EASA	
2021-0100	AIRBUS - Avions A380 - Fuselage – Cabin / Cargo Compartment Parts – Inspection / Replacement [Wrong Material]	EASA	
2021-0101	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 365, AS 365, EC 155 - Doors – Placards – Installation - Rotorcraft Flight Manual – Section Emergency Procedures – Amendment	EASA	
2021-0103	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Navigation – Air Data Reference Inoperative / Master Minimum Equipment List – Amendment	EASA	
US-2021-05-16	PRATT & WHITNEY. – Turboréacteur – PW4100 - Engine - Low-Pressure Turbine - Replacement / Inspection	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 08/2021 DU 14 AVRIL 2021 / SENDING No. 08/2021 OF APRIL 14, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
US-2021-05-17	ROCKWELL COLLINS Inc - Equipement Installation of Collins FDSA-6500 Flight Display System - NOT ADOPTED - SEE EASA AD 2019-0179R1	FAA	
US-2021-08-07	ROCKWELL COLLINS Inc – Equipement – Navigation – GPS-4000S - Système de positionnement global GPS-4000s- Mise à niveau	FAA	X
CF-2021-13	BOMBARDIER Inc. – Avions CL-600-1A11, CL-600-2A12, CL-600-2B16 - Protection contre le givre et la pluie – Risque d'incendie du ruban chauffant de la conduite d'eau potable	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2018-0048 R1	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur RB211 Trent 900 - Time Limits / Maintenance Checks – Engine Time Limits Manual – Amendment	EASA	
2020-0226 R1	Hoffmann Propeller GmbH & Co. KG – Hélices HO-V 72- - Hélice – Moyeu de l'hélice – Inspection	EASA	X

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 08/2021 DU 14 AVRIL 2021 / SENDING No. 08/2021 OF APRIL 14, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2011-0230	PILATUS AIRCRAFT Ltd. – Avions PC-6 - Empennages - Verrouillage des boulons de charnière de la gouverne de profondeur et de direction - Modification AD remplacée par l'AD EASA 2021-0098	EASA	
2015-0236	AIRBUS - Avions A380 - Fuselage – Cabin / Cargo Compartment Parts – Inspection / Replacement [Wrong Material] AD remplacée par l'AD EASA 2021-0100	EASA	
2020-0186	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350, AS 355 - Stabilizers – Vertical Fin – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2021-0099	EASA	
2021-0041	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 365, AS 365 et EC 155 - Doors – Placards – Installation - Rotorcraft Flight Manual – Section Emergency Procedures – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2021-0101	EASA	
2021-0055 R1	AUSTRO ENGINE GmbH - Moteurs à pistons E4 - Moteur – Pompe à huile – Remplacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0094	EASA	X
US-2019-12-09	ROCKWELL COLLINS Inc - Equipement Installation of Collins FDSA-6500 Flight Display System - NOT ADOPTED - SEE EASA AD 2019-0179 AD remplacée par l'AD FAA 2021-05-17	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 07/2021 DU 31 MARS 2021 / SENDING No. 07/2021 OF MARCH 31, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2021-0075	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 et EC 225 - Fuselage – Splice of Frame X5295 – Inspection / Repair / Modification	EASA	
2021-0079	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 120 B - Tail Rotor – Blades – Inspection	EASA	
2021-0080	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur - Tay - Engine – Low Pressure Turbine Stage 2/3 Discs – Inspection / Replacement	EASA	
2021-0085	AIRBUS - Avions A350 - Doors – Passenger Door Guide Arms – Replacement / Inspection / Modification	EASA	
2021-0086	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 L2 - Rotors Flight Control – Yaw Control Damper Support – Inspection / Replacement	EASA	
2021-0088	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIUS 2 - Engine Fuel & Control – Digital Engine Control Unit – Software Update	EASA	
2021-0092	AIRBUS - Avions A380 - Pneumatic – Cross-Bleed Ducts – Inspection / Replacement	EASA	
US-2021-01-04	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Doors - Upper Aft Corner Stop Fitting Assembly - Inspection / Replacement	FAA	
US-2021-02-06	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Fire Protection - Maintenance or Inspection Program Revision	FAA	
US-2021-02-14	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuel - Side of Body Slot - Inspection	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 07/2021 DU 31 MARS 2021 / SENDING No. 07/2021 OF MARCH 31, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
US-2021-04-12	ROBINSON HELICOPTER COMPANY. – Hélicoptères R66 - Tail Rotor Drive Shaft Forward Hanger Bearings - Installation / Replacement	FAA	
US-2021-05-11	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Flight Controls - Spoiler Control Module - Operational Test	FAA	
US-2021-05-18	INTERNATIONAL AERO ENGINES AG – Turboréacteur V2500-()5, V2500-A1 - Engine - Diffuser Case M-Flange – Inspection	FAA	
US-2021-06-10	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747, 767 - Fuel - Refuel Valves / Fueling Shut-off Valve - Master Minimum Equipment List Dispatch Limitations	FAA	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
BR-2020-07-01 R1	YABORA INDUSTRIA AERONAUTICA S.A. - Avions ERJ 190 - Aircraft Flight Manual - Engine N1 Setting Limitation - Amendment / Electronic Engine Control Software Upgrade	ANAC	
CF-2021-05 R3	BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA - Hélicoptères Bell 505 - Commande de vol (hélicoptère) – Commande de pas collectif – Défaillance de l'ensemble de levier et de poignée de pas collectif du pilote	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 07/2021 DU 31 MARS 2021 / SENDING No. 07/2021 OF MARCH 31, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-2004-017 R1	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIUS 2 - Circuit carburant et commandes - Régulation automatique CN remplacée par l'AD EASA 2021-0088	DGAC	
F-2004-017 R1 (Translation)	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIUS 2 - Fuel system and controls - Automatic control AD remplacée par l'AD EASA 2021-0088	DGAC	
2014-0080	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 L2 - Rotor Flight Controls – Yaw Control Damper Support – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0086	EASA	
2014-0098-E	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 et EC 225 - Fuselage – Splice of Frame X5295 – Modification / Inspection / Repair AD remplacée par l'AD EASA 2021-0075	EASA	
2015-0050 R1	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Tay - Engine – Stages 2 and 3 Low Pressure Turbine Discs – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0080	EASA	
2021-0018	AIRBUS - Avions A350 - Doors – Passenger Door Guide Arms – Replacement / Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2021-0085	EASA	
US-2017-26-10	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Flight Controls - Spoiler Control Module Relays and Capping - Deactivation AD remplacée par l'AD FAA 2021-05-11	FAA	
US-2019-02-03	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Fire Protection - Maintenance or Inspection Program Revision AD remplacée par l'AD FAA 2021-02-06	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.



Organisme pour la sécurité
De l'aviation civile

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 07/2021 DU 31 MARS 2021 / SENDING No. 07/2021 OF MARCH 31, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
US-2019-06-06	INTERNATIONAL AERO ENGINES AG – Turboréacteur V2500-()5, V2500-A1 - Engine - Diffuser Case - Inspection AD remplacée par l'AD FAA 2021-05-18	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 06/2021 DU 17 MARS 2021 / SENDING No. 06/2021 OF MARCH 17, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2021-0061	AIRBUS - Avions A350 - Indicating / Recording Systems – Flight Warning System – Modification Aircraft Flight Manual – Ram Air Turbine Performance – Amendment	EASA	
2021-0062	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur CFM56-5B - Engine – Low Pressure Turbine Rear Frames – Inspection / Replacement	EASA	
2021-0064	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Fuselage – Forward Pressure Bulkhead – Inspection	EASA	
2021-0065	LEONARDO S.p.A.– Hélicoptères A109 - Electrical Power – Wiring Protection – Modification	EASA	
2021-0066	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 - Equipment / Furnishings – Outboard Load System Fittings – Inspection / Re-identification	EASA	
2021-0067	LEONARDO S.p.A.– Hélicoptères A109 et AW109 - Main Rotor Drive – Rotor Brake Control Cable – Inspection	EASA	
2021-0068	AIRBUS - Avions A340 - Flight Controls – Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator – Replacement	EASA	
2021-0069	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 120 B - Tail Rotor – Hub Body – Inspection / Replacement	EASA	
2021-0070	M&D FLUGZEUGBAU GmbH & Co. KG - Planeurs JS-MD 1C - Commandes de vol – Palette d'aérofrein n°3 - Inspection	EASA	X
2021-0071	AIRBUS - Avions A330 - Aircraft Flight Manual –Take-off Distance Determination Procedure – Amendment	EASA	
2021-0073	AIRBUS - Avions A380 - Fuel – Engine Low Pressure Shut Off Valve Electrical Harness Routing – Modification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 06/2021 DU 17 MARS 2021 / SENDING No. 06/2021 OF MARCH 17, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
2021-0074	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH.– Hélicoptères MBB-BK117 - Rotors Flight Control – Collective Bellcrank – Inspection	EASA	
US-2021-01-07	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Air Conditioning - Environmental Control System / Equipment Cooling System - Inspection / Installation / Modification	FAA	
US-2021-06-03	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Water - Potable Water System - Deactivation	FAA	
CF-2021-06	BOMBARDIER Inc. – Avions CL-600-1A11, CL-600-2A12, CL-600-2B16 - Protection contre le givre et la pluie – Système d'antigivrage ailes (WAI) – Décrochage d'aile avant le posé des roues, causé par le givrage du bord d'attaque d'aile	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2015-0197 R1	AIRBUS - Avions A380 - Fuselage – Frame 74 to 90 / Shim Sheet on Section 18.1 – Inspection / Repair	EASA	
2021-0055 R1	AUSTRO ENGINE GmbH - Moteurs à pistons E4 - Moteur – Pompe à huile – Remplacement	EASA	X
2021-0063 R1	AIRBUS - Avions A380 - Oxygen – Steel Braided Polyurethane Flexible Hoses – Replacement	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.



Organisme pour la sécurité
De l'aviation civile

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 06/2021 DU 17 MARS 2021 / SENDING No. 06/2021 OF MARCH 17, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2016-0039	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur CFM56-5B - Engine – Low Pressure Turbine Rear Frames – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0062	EASA	
2019-0272 R1	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 120 B - Tail Rotor – Tail Rotor Hub Body – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0069	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 05/2021 DU 03 MARS 2021 / SENDING No. 05/2021 OF MARCH 03, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
BR-2021-02-01	YABORA INDUSTRIA AERONAUTICA S.A. - Avions ERJ 190 - [Correction] Airplane Flight Manual Change / Mid Electronic Bay and Backup Smoke Detectors Electrical Wiring - Modification	ANAC	
BR-2021-02-02	YABORA INDUSTRIA AERONAUTICA S.A. - Avions EMB-135, EMB-145 - [Correction] Main Landing Gear Side Arm Strut Lower Bearing - Inspection / Replacement	ANAC	
2021-0043-E	CEAPR – Avions DR 400 - Climatisation - Conduits du chauffage cabine et du réchauffage carburateur - Restriction opérationnelle / Inspection	EASA	X
2021-0045	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Equipment / Furnishings – 80VU Rack Attachments – Inspection / Repair	EASA	
2021-0047	DASSAULT AVIATION– Avions- Falcon 7X, Falcon 900EX et Falcon 2000EX - Standard Practices and Structures – DECOMATIC Titanium Bolts – Replacement	EASA	
2021-0048	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350, EC 130, AS 355, AS 365 et SA 365 - Main Rotor – Pitch Rod Upper Links – Marking / Inspection	EASA	
2021-0049	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Fire Protection – Operational Limitation - Doors – Cargo Door Seals – Cleaning / Greasing / Replacement	EASA	
2021-0050	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 - Tail Rotor – Blades – Replacement / Re-identification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 05/2021 DU 03 MARS 2021 / SENDING No. 05/2021 OF MARCH 03, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
2021-0051	AIRBUS - Avions A380 --[Correction] Flight Controls – Rudder Electrical Backup Hydraulic Actuator and Elevator Servo Control Solenoid Valves – Replacement - Master Minimum Equipment List / Airplane Flight Manual – Amendment	EASA	
2021-0052	GE AVIATION CZECH - Turbopropulseur M601 - Engine – Propeller Shaft – Replacement [Life Limit]	EASA	
2021-0053	AIRBUS - Avions A350 - Flight Controls – Slat Transmission Shafts / Slat Power Control Unit Torque Sensing Units – Inspection	EASA	
2021-0054	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Equipment / Furnishings – Life Raft Reservoir and Actuator Cable – Replacement / Inspection	EASA	
2021-0056	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur RB211 Trent 900 - Engine – Low Pressure Turbine Seal Panel – Inspection / Replacement [Life Limitation]	EASA	
2021-0059	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Wings – Front Spar Lower Boom – Inspection	EASA	
US-2021-02-07	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur GENx - Engine Fuel & Control - Cushioned Loop Clamp and Outer Fuel Manifold - Inspection / Replacement	FAA	
US-2021-02-13	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuselage - Forward Galley Door Fuselage Skin / Bear Strap - Inspection	FAA	
US-2021-02-15	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Wings - Inboard Foreflaps - Inspection / Replacement	FAA	
US-2021-02-19	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Fire Protection - Cargo Compartment Bilge Barrier Decompression Panels - Inspection / Replacement	FAA	
US-2021-03-02	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréateurs CF6-80C - Engine Fuel & Control - Hydromechanical Unit/Main Engine Control Idler Adapter on the Accessory Gearbox Assembly - Inspection / Replacement	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.



Organisme pour la sécurité
De l'aviation civile

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 05/2021 DU 03 MARS 2021 / SENDING No. 05/2021 OF MARCH 03, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
US-2021-04-07	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-46 - Dépression - Système de régulation de réchauffage de l'avertisseur de décrochage - Modification	FAA	X
CF-2021-04	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700 - Groupe motopropulseur – Bâti moteur – Bague manquante	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2021-0039 R2	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Return to Service	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 05/2021 DU 03 MARS 2021 / SENDING No. 05/2021 OF MARCH 03, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
BR-2019-12-01	YABORA INDUSTRIA AERONAUTICA S.A. - Avions ERJ 190 - Airplane Flight Manual (AFM) - Modification of AFM procedure associated with message of smoke in the electronic bays presented on the Engine Indication and Crew Alerting System (EICAS) AD remplacée par l'AD ANAC 2021-02-01	ANAC	
2012-0134	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Equipment / Furnishing – 80VU Rack Attachments – Inspection / Repair / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0045	EASA	
2019-0310 R1	AIRBUS - Avions A380 - Flight Controls – Rudder Electrical Backup Hydraulic Actuator Solenoid Valves – Replacement / Master Minimum Equipment List – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2021-0051	EASA	
2020-0133	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Fire Protection – Cargo Door Seals – Cleaning / Greasing AD remplacée par l'AD EASA 2021-0049	EASA	
2020-0163 R2	AIRBUS - Avions A350 - Flight Controls – Slat Transmission Shafts – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2021-0053	EASA	
2020-0185	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Equipment / Furnishings – Life Raft Reservoir and Actuator Cable – Replacement / Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2021-0054	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 04/2021 DU 17 FEVRIER 2021 / SENDING No. 04/2021 OF FEBRUARY 17, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
BR-2021-02-01	YABORA INDUSTRIA AERONAUTICA S.A. - Avions ERJ 190 - Airplane Flight Manual Change / Mid Electronic Bay and Backup Smoke Detectors Electrical Wiring - Modification	ANAC	
2021-0036-E	DASSAULT AVIATION– Avions Falcon 7X - Oxygen – Crew Oxygen Mask Stowage Boxes – Inspection	EASA	
2021-0044	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Electrical Power – Overhead Panel – Inspection	EASA	
2021-0046	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 120 B - Main Rotor – Hub Scissors / Attachment Bolts – Inspection / Replacement	EASA	
US-2020-26-16	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-28 et PA-32 - NON ADOPTÉE - DÉCISION DE L'EASA JOINTE	FAA	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2018-0289 R1	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Fuselage – Service Door Stop Fitting Hole – Inspection / Repair	EASA	
2021-0039 R1	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Return to Service	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 <i>bi-weekly calendar</i>											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 04/2021 DU 17 FEVRIER 2021 / SENDING No. 04/2021 OF FEBRUARY 17, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
BR-2019-12-01	YABORA INDUSTRIA AERONAUTICA S.A. - Avions ERJ 190 - Airplane Flight Manual (AFM) - Modification of AFM procedure associated with message of smoke in the electronic bays presented on the Engine Indication and Crew Alerting System (EICAS) AD remplacée par l'AD ANAC 2021-02-01	ANAC	
2019-0139	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 120 B - Main Rotor – Hub Scissors / Attachment Bolts – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0046	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 03/2021 DU 03 FEVRIER 2021 / SENDING No. 03/2021 OF FEBRUARY 03, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2021-0026	AIRBUS - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 4 / System Equipment Maintenance Requirements – Amendment	EASA	
2021-0028	AIRBUS - Avions A340 - Wings – Bottom Wing Skin Panel – Modification	EASA	
2021-0029	AIRBUS - Avions A340 - Wings – Centre Wing Spar to Rib 1 Attachment – Modification	EASA	
2021-0031	LEONARDO S.p.A.– Hélicoptères A109E - Tail Rotor Drive – Gearbox Assembly – Replacement	EASA	
2021-0032	AIRBUS - Avions A340 - Wings – Outer Wings / Centre Spar – Modification	EASA	
2021-0033	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Flight Controls – Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator Lower Attachment Parts – Inspection	EASA	
2021-0034	AIRBUS - Avions A380 - Powerplant – Front Engine Mount / Strut Mount and Thrust Link – Inspection	EASA	
2021-0035	AIRBUS - Avions A330 - Exhaust – Thrust Reverser Translating Cowl Pressure Seals – Inspection / Rework	EASA	
2021-0037	AIRBUS - Avions A340 - Flight Controls – Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator – Modification	EASA	
2021-0038	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 175 B - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section / 04-10 Limitations and 04-20 Inspections – Amendment	EASA	
2021-0039	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Return to Service	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 03/2021 DU 03 FEVRIER 2021 / SENDING No. 03/2021 OF FEBRUARY 03, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
2021-0041	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 365, AS 365 et EC 155 - Doors – Placards – Installation - Rotorcraft Flight Manual – Section Emergency Procedures – Amendment	EASA	
2021-0042	BALLONS CHAIZE; BALLONS LIBERT SPRL; BALLONSERVICE & TECHNIK; BALONY KUBICEK Spol. s.r.o.; CAMERON BALLOONS Ltd; LINDSTRAND TECHNOLOGIES Ltd; NOTHEISZ BALLOONS HUNGARY Kft.; NOUVELLE MANUFACTURE D'AEROSTATS; SUP-AIR BALLON EGYESÜLET ; Theo SCHROEDER FIRE BALLOONS GmbH; ULTRAMAGIC S.A. – Ballons - Ballons à air chaud - Ensemble brûleur et crochet - Inspection / Modification	EASA	X
US-2020-26-08	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Engine Exhaust - Inner Fixed Structure and Thrust Reverser - Inspection	FAA	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2018-0234 R3	AIRBUS – Avions A350 - Exhaust – Thrust Reverser Actuators – Greasing / Master Minimum Equipment List Restriction – Amendment	EASA	
2020-0104 R1	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Oxygen – Oxygen Supply Solenoid Valve – Inspection / Replacement	EASA	
2021-0027 R1	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 355 - Rotors Flight Control – Collective Controls / Protective Cover – Modification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 03/2021 DU 03 FEVRIER 2021 / SENDING No. 03/2021 OF FEBRUARY 03, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation *
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-2000-074-136	AIRBUS - Avions A340 - Voilure - Jonction nervure 1/longeron central CN remplacée par l'AD EASA 2021-0029	DGAC	
F-2000-074-136 (Translation)	AIRBUS - Avions A340 - Wing - Rib 1/Wing center spar attachment) AD remplacée par l'AD EASA 2021-0029	DGAC	
F-2000-157-145	AIRBUS - Avions A340 - Bords de fuite voilure - Drainage du panneau inférieur n° 3 CN remplacée par l'AD EASA 2021-0028	DGAC	
F-2000-157-145 (Translation)	AIRBUS - Avions A340 - Wings - Trailing edge - Drain hole in skin panel 3 (bottom) AD remplacée par l'AD EASA 2021-0028	DGAC	
F-2000-213-149 R1	AIRBUS - Avions A340 - Voilure - Renforcement du longeron central CN remplacée par l'AD EASA 2021-0032	DGAC	
F-2000-213-149 R1 (Translation)	AIRBUS - Avions A340 - Wings - Center spar reinforcement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0032	DGAC	
2019-0051 R1	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Return to Service	EASA	
2019-0285	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 175 B - Time Limits / Maintenance checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2021-0038	EASA	
2021-0001	AIRBUS - Avions A380 - Powerplant – Front Engine Mount / Strut Mount and Thrust Link – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2021-0034	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 02/2021 DU 20 JANVIER 2021 / SENDING No. 02/2021 OF JANUARY 20, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2021-0002	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Stabilizers – Rudder – Inspection	EASA	
2021-0003	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 et EC 225 - Placards and Markings – Emergency Exit Labels – Installation	EASA	
2021-0004	AIRBUS - Avions A350 - Doors – Cockpit Escape Hatches – Replacement	EASA	
2021-0005	PILATUS AIRCRAFT Ltd. – Avions PC-12 - [Correction] Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2021-0006	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Engine Fuel and Control – Fuel Pump – Replacement [Life Limitation]	EASA	
2021-0007	AIRBUS - Avions A380 - Nacelles / Pylons – Inboard Pylon Box Dog Head Fitting Holes – Inspection	EASA	
2021-0009	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Air - Modulated Air System Control Valves – Lock-out / Deactivation	EASA	
2021-0010	PILATUS AIRCRAFT Ltd. – Avions PC-12/47E - Fuel – Inward Vent Valve – Modification	EASA	
2021-0011	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 - Equipment / Furnishings – Outboard Load System – Inspection / Modification	EASA	
2021-0012	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 et EC 225 - Windows – Jettisoning System – Modification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 02/2021 DU 20 JANVIER 2021 / SENDING No. 02/2021 OF JANUARY 20, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2021-0013	ATR - Avions ATR 42 et ATR 72 - Navigation – Global Navigation Satellite System – Replacement - Aircraft Flight Manual – Amendment	EASA	
2021-0014	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Wings – Outer Wing Lower Skin – Inspection	EASA	
2021-0015	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 120 B - Fuselage – Tail Boom – Inspection / Modification / Repair	EASA	
2021-0016	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 365 - Main Rotor Drive – Main Gearbox / Magnetic Plug and Oil Filter / Planet Gears – Inspection / Modification / Replacement	EASA	
2021-0017	AIRBUS - Avions A340 - Fuselage – Type A Emergency Exit Door Frames – Modification / Reinforcement	EASA	
2021-0018	AIRBUS - Avions A350 - Doors – Passenger Door Guide Arms – Replacement / Inspection	EASA	
2021-0019	AIRBUS - Avions A340 - Fuselage – Type A Emergency Exit Door Frames – Modification / Reinforcement	EASA	
2021-0020	ATR - Avions ATR 72 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment	EASA	
2021-0022	CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES GmbH– Moteurs à pistons TAE 125 - Moteur - Palier principal / Goujons - Remplacement	EASA	X
2021-0023	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350 et AS 355 - Equipment / Furnishings – Cyclic Stick Grip UP/DOWN Hoist Control Switch – Modification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 <i>bi-weekly calendar</i>											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 02/2021 DU 20 JANVIER 2021 / SENDING No. 02/2021 OF JANUARY 20, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2021-0024	ATR - Avions ATR 42 et ATR 72 - Instruments – Angle of Attack Probe Electrical Routing – Inspection / Modification - Aircraft Flight Manual – Amendment	EASA	
US-2021-01-03	INTERNATIONAL AERO ENGINES AG – Turboréacteur V2500-()5, V2500-A1 - Engine - High-Pressure Turbine 1st Stage and 2nd Stage Disks - Removal	FAA	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2020-0201 R2	GE AVIATION CZECH - Turbopropulseur M601/H80 - Engine Fuel & Control – Fuel Control Unit – Replacement	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 02/2021 DU 20 JANVIER 2021 / SENDING No. 02/2021 OF JANUARY 20, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-1998-026-079	AIRBUS - Avions A340 - Fuselage central équipé de porte de secours de type A CN remplacée par l'AD EASA 2021-0017	DGAC	
F-1998-026-079 (Translation)	AIRBUS - Avions A340 - Centre fuselage fitted with type A emergency exit doors AD remplacée par l'AD EASA 2021-0017	DGAC	
F-1998-102-081	AIRBUS - Avions A340 - Fuselage - Renfort encadrement des portes issues de secours CN remplacée par l'AD EASA 2021-0019	DGAC	
F-1998-102-081 (Translation)	AIRBUS - Avions A340 - Fuselage - Reinforce the doorframes for type A emergency exit doors AD remplacée par l'AD EASA 2021-0019	DGAC	
2016-0083	PILATUS AIRCRAFT Ltd. – Avions PC-12 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitation Section – Amendment / Implementation AD remplacée par l'AD EASA 2021-0005	EASA	
2017-0199	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC 135, EC 635 - Equipment & Furnishing – Outboard Load System – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0011	EASA	
2020-0061	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 et EC 225 - Windows – Jettisoning System – Modification AD remplacée par l'AD EASA 2021-0012	EASA	
2020-0154	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Engine Fuel and Control – Fuel Pump – Replacement [Life Limitation] AD remplacée par l'AD EASA 2021-0006	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2021/2021 <i>bi-weekly calendar</i>											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 02/2021 DU 20 JANVIER 2021 / SENDING No. 02/2021 OF JANUARY 20, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2020-0156	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 365 - Main Rotor Drive – Main Gearbox Magnetic Plug and Oil Filter – Inspection / Modification AD remplacée par l'AD EASA 2021-0016	EASA	
2020-0173	ATR - Avions ATR 72 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2021-0020	EASA	
2020-0217-E	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350 et AS 355 - Equipment / Furnishings – Cyclic Stick Grip UP/DOWN Hoist Control Switch – Operational Limitation / Rotorcraft Flight Manual – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2021-0023	EASA	
2020-0221	ATR - Avions ATR 42 - Instruments – Angle of Attack Probe Electrical Routing – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2021-0024	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.



Organisme pour la sécurité
De l'aviation civile

Calendrier des envois 2020/2020 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 01/2021 DU 06 JANVIER 2021 / SENDING No. 01/2021 OF JANUARY 06, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2020-0283	AIRBUS - Avions A330 et A340 - [Correction] Fuel – Fuel Pump – Inspection	EASA	
2021-0001	AIRBUS – Avions A380 - Powerplant – Front Engine Mount / Strut Mount and Thrust Link – Inspection	EASA	
US-2020-25-01	TEXTRON AVIATION INC. - Avions BEECH 65, 90, 99, 100 - Wings - Lower Forward Wing Fittings - Inspection	FAA	
US-2020-25-10	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur GENx - Engine - High Pressure Turbine Rotor Stage 2 Disks - Inspection / Replacement	FAA	
US-2020-26-04	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuselage - Skin Panels - Inspection / Repair / Installation	FAA	
US-2020-26-09	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Wings - Center Wing Box Fastener Holes - Inspection	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2020/2020 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	03	03	14	12	09	07	04	01	13	10	08
20	17	17	28	26	23	21	18	15	27	24	22
		31						29			

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 01/2021 DU 06 JANVIER 2021 / SENDING No. 01/2021 OF JANUARY 06, 2021

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2020-0022 R2	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 - Time Limits / Maintenance Checks – Main Gear Box / Particle Detectors – Inspection - Main Rotor Drive – Planet Gear Assemblies – Replacement / Modification	EASA	
CF-2020-54 R1	BOMBARDIER Inc. – Avions CL-600-2B16 - Trains d'atterrissage – Fissuration de l'axe inférieur de l'amortisseur du train principal	TC	
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2019-0291 R1	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Fuel – Fuel Pump – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2020-0283	EASA	
US-2013-18-08	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuselage - Skin Panels Cracking - Inspection / Repair / Installation AD remplacée par l'AD FAA 2020-26-04	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.