

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 26/2022 DU 21 DECEMBRE 2022 / SENDING No. 26/2022 OF DECEMBER 21, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
BR-2022-12-01	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 190 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment	ANAC	
2022-0233-E	LEONARDO S.p.A.– Hélicoptères AW169 - Doors – Cockpit Door Handle – Inspection	EASA	
2022-0243	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 et A340 - Pneumatic – Overheat Detection System Sensing Elements – Inspection	EASA	
2022-0244	SAFRAN HELICOPTER ENGINES – Turbomoteur MAKILA 1 - Fire Protection – Fire Detectors – Replacement	EASA	
2022-0245	PILATUS AIRCRAFT Ltd - Avions PC-12 - Landing Gear – Nose and Main Landing Gear Actuators – Replacement	EASA	
2022-0246	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350 et AS 355 - Main Rotor – Main Rotor Blades – Inspection	EASA	
2022-0247	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment	EASA	
2022-0248	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 7000 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment	EASA	
2022-0249	PILATUS AIRCRAFT Ltd - Avions PC-24 - Landing Gear – Nose and Main Landing Gear Actuators – Replacement	EASA	
2022-0250	AIRBUS - Avions A350 - Wings – Upper / Lower Wing Skin Cover Edge Glow Sealant – Inspection / Modification	EASA	
2022-0253	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Engine Fuel & Control – Engine Electronic Control Software – Modification / Replacement	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 26/2022 DU 21 DECEMBRE 2022 / SENDING No. 26/2022 OF DECEMBER 21, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0256	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIEL 1 - Fire Protection – Fire Detectors – Replacement	EASA	
2022-0259	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment	EASA	
2022-0260	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 2 – Airworthiness Limitations Items and Safe Life Items – Implementation	EASA	
2022-0261	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 365 et EC 155 - Fire Protection – Fire Detectors – Replacement	EASA	
US-2022-23-11	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Fuel - Center Wing Tank Fuel Quantity Indicating System - Installation / Check	FAA	
US-2022-25-04	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Equipment / Furnishings - Door 5 Ceiling Stowage Boxes - Replacement / Operation Check	FAA	
CF-2022-67	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Équipements/Aménagements – Vibration sur le fuselage et l'antenne de radiobalise de repérage d'urgence (ELT)	TC	
CF-2022-68	BELL TEXTRON CANADA LTD (BTCL) – Hélicoptères Bell 407 - Fuselage – Poutre de queue – Perte du matériel de fixation de la poutre de queue	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 26/2022 DU 21 DECEMBRE 2022 / SENDING No. 26/2022 OF DECEMBER 21, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2018-0104 R2	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 130 - Fuselage – Tail Boom / Fenestron Junction Frame – Inspection	EASA	
2022-0240 R1	AUSTRO ENGINE GmbH - Moteurs à pistons E4 - Moteur - Pistons - Analyse de l'huile / Remplacement	EASA	X
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2020-0242	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0259	EASA	
2020-0243	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0247	EASA	
2020-0244	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 7000 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0248	EASA	
2021-0198	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Engine Fuel & Control – Engine Electronic Control Software – Modification / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0253	EASA	
2022-0011	AIRBUS - Avions A350 - Wings – Upper / Lower Wing Skin Cover Edge Glow Sealant – Inspection / Modification AD remplacée par l'AD EASA 2022-0250	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 26/2022 DU 21 DECEMBRE 2022 / SENDING No. 26/2022 OF DECEMBER 21, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0027	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 2 – Airworthiness Limitations Items and Safe Life Items – Implementation AD remplacée par l'AD EASA 2022-0260	EASA	
2022-0158	PILATUS AIRCRAFT Ltd - Avions PC-12 - Landing Gear – Nose and Main Landing Gear Actuators – Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0245	EASA	
CF-2021-10	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - ZZ-2021-002 Avis de plusieurs Directives de Navigabilité de TC AD remplacée par l'AD TC CF-2022-67	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 25/2022 DU 07 DECEMBRE 2022 / SENDING No. 25/2022 OF DECEMBER 07, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2006-0135-CN	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - CANCELLED: Hydraulic Power – Ram Air Turbine – Speed Limitation	EASA	
2007-0202-CN	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur RB211 Trent 700 - CANCELLED: Engine - HP/IP Turbine Bearing Oil Vent Tube Restrictor - Inspection / Cleaning / Replacement	EASA	
2022-0227	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Aircraft Flight Manual – – Section Limitations – Amendment - Master Minimum Equipment List – Amendment - Pneumatic – High Pressure Valve – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0228	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères MBB-BK117 - Rotors Flight Control – Horizontal Control Rods Bolts – Replacement	EASA	
2022-0229	SCHEMPP HIRTH FLUGZEUGBAU GmbH. - Planeurs Ventus-2a et Ventus-2b - Commandes de vol – Commande d'aérofrein – Inspection / Modification	EASA	X
2022-0230	INGENIEURBÜRO CALSBACH UG. - Planeurs Échange de connecteurs L'Hotellier sur les planeurs des séries LS4 et LS6 - Commandes de vol - Dispositifs de connexion des biellettes de commande des ailerons et des aérofreins - Remplacement	EASA	X
2022-0231	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 365, AS 365 et EC 155 - Power Plant – Central Firewall Stiffener – Replacement	EASA	
2022-0235	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur RB211 535E4 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 25/2022 DU 07 DECEMBRE 2022 / SENDING No. 25/2022 OF DECEMBER 07, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0238	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Doors – Slide Management System Triple Reed Contact Switch – Replacement	EASA	
2022-0240	AUSTRO ENGINE GmbH - Moteurs à pistons E4 - Moteur - Pistons - Analyse de l'huile / Remplacement	EASA	X
US-2022-20-14	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 204B, 205A, 205A-1, 205B, 210, 212, 412, 412 CF et 412 EP - Main Rotor Drive - Main Transmission Housing Assembly - Inspection	FAA	
US-2022-23-12	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Wings - Center Tank Upper Skin Panels - Inspection	FAA	
CF-2022-62	BELL TEXTRON CANADA LIMITED- Hélicoptères 505 - Commandes de vol (hélicoptère) – Interférence entre le levier de collectif et la cage roulement extérieure du plateau oscillant	TC	
CF-2022-64	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Pilote automatique – Robustesse de la conception contre l'embrayage par inadvertance du pilote automatique au décollage	TC	
CF-2022-65	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Commandes de vol – Retour au mode direct des commandes de vol	TC	
CF-2022-66	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Protection incendie – Inspection et remplacement des bouteilles d'extincteur d'incendie de soute défectueuses	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 25/2022 DU 07 DECEMBRE 2022 / SENDING No. 25/2022 OF DECEMBER 07, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2014-0059 R1-CN	SAFRAN HELICOPTER ENGINES – Turbomoteur MAKILA 2 - CANCELLED: Fuel System – High Pressure Fuel Pump Drive Splines – Inspection	EASA	
2017-0158 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A300-600, A300-600ST - Wings – Fuselage Frame 40 Lower Outboard Radius – Inspection	EASA	
2022-0096 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A319, A320 et A321 - Aircraft Flight Manual / Section Limitations – Amendment - Auto Flight – New Flight Guidance Standard – Modification	EASA	
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-2001-352-IMP	ROLLS-ROYCE PLC. – Turboréacteur RB211-535E4 - Rotor de turbine basse pression - Vies limites CN remplacée par l'AD EASA 2022-0235	DGAC	
F-2003-397-IMP R1	ROLLS-ROYCE PLC. – Turboréacteur RB211-535 - Inspection pièces critiques tournantes CN remplacée par l'AD EASA 2022-0235	DGAC	
2012-0265	ROLLS-ROYCE PLC. – Turboréacteur RB211-535E4-B-37 - Engine - Critical Parts - Life Limits AD remplacée par l'AD EASA 2022-0235	EASA	
2012-0266	ROLLS-ROYCE PLC. – Turboréacteur RB211-535 - Engine - Low Pressure Turbine Stage 2 Discs - Life Limits AD remplacée par l'AD EASA 2022-0235	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 25/2022 DU 07 DECEMBRE 2022 / SENDING No. 25/2022 OF DECEMBER 07, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2014-0249R1	ROLLS-ROYCE PLC. – Turboréacteur RB211-535E4 - Time Limits / Maintenance Checks – Engine Critical Parts – Reduction of Cyclic Life Limits AD remplacée par l'AD EASA 2022-0235	EASA	
2015-0148 Correction	ROLLS-ROYCE PLC. – Turboréacteur RB211-535E4 - [Correction] Engine – Critical Parts – Identification / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0235	EASA	
2020-0032	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Doors – Passenger Door Triple Reed Contact Switches – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0238	EASA	
2022-0181	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Aircraft Flight Manual – – Section Limitations – Amendment - Master Minimum Equipment List – Amendment - Pneumatic – High Pressure Valve – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0227	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 24/2022 DU 23 NOVEMBRE 2022 / SENDING No. 24/2022 OF NOVEMBER 23, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0220	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 355, AS 365, SA 365, EC 155, AS 332 et EC 225 LP - Equipment / Furnishings – Main Rotor Flight Controls / Shear-Button Safety-Cap – Operational Check	EASA	
2022-0221	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB206 - Tail Rotor – Drive Shaft – Inspection / Test	EASA	
2022-0222	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Engine Exhaust – Thrust Reverser Lower Beam – Inspection / Repair	EASA	
2022-0224	SAFRAN HELICOPTER ENGINES – Turbomoteur MAKILA 2A1 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
US-2022-21-06	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur CF34-8 - Engine - Low Pressure Turbine Stage 5 Discs - Removal / Replacement	FAA	
US-2022-22-12	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 204B, 205A, 205A-1, 205B, 210, 212, 412, 412 CF et 412 EP, 214B, 214B-1, AB412, AB 412 EP - NOT ADOPTED - EASA DECISION ATTACHED	FAA	
CF-2022-60	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700-1A11 - Navigation – Limites du manuel de vol de l'avion (AFM) et éléments interdits de la liste principale d'équipement minimal (MMEL) en présence de brouillage causé par la technologie 5G des services sans fil à large bande de la bande C	TC	
CF-2022-61	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Navigation – Limites du manuel de vol de l'avion (AFM) et éléments interdits de la liste principale d'équipement minimal (MMEL) en présence de brouillage causé par la technologie 5G des services sans fil à large bande de la bande C	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 24/2022 DU 23 NOVEMBRE 2022 / SENDING No. 24/2022 OF NOVEMBER 23, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u> 2018-0148 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Exhaust – Thrust Reverser Lower Beam – Inspection / Repair AD remplacée par l'AD EASA 2022-0222	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 23/2022 DU 09 NOVEMBRE 2022 / SENDING No. 23/2022 OF NOVEMBER 09, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
G-2022-0019	BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD - Avions Jetstream 4100 series - Doors – Passenger Door Inner Skin, Edge Member and Seal Carrier adjacent to Roller Brackets – Inspection	CAA UK	
AD-F100-98	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Aerospace NDI Pty Ltd - Main Landing Gear Pistons Overhaul - Inspection / Removal	CASA Australia	
2022-0217	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Hydraulic Power – Nose Landing Gear Pressure Return Lines – Replacement	EASA	
2022-0218	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Equipment / Furnishings – Fuselage / Belly Fairing Mounted Emergency Evacuation Escape Slides – Replacement	EASA	
US-2022-18-11	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Wings - Ring / Front Spar Lower Chords / Front Spar Webs - Inspection	FAA	
US-2022-20-15	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Wings - Centre Wing Box Rear Spar, Lower Skin, Lower Chord - Inspection / Repair	FAA	
US-2022-21-05	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Auto Flight - Auto-Throttle Computer - Built-in Test Equipment Tests	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 23/2022 DU 09 NOVEMBRE 2022 / SENDING No. 23/2022 OF NOVEMBER 09, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
BR-2022-04-01 R1	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 170 - Flight Controls - Electrical Harnesses W126 and W127 - Inspection	ANAC	
2013-0104 R2	DAHER AEROSPACE – Avions TBM 700 - Flight Controls – Flap Actuator – Inspection / Replacement	EASA	
2021-0092 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Pneumatic – Cross-Bleed Ducts – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0213 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Doors – Passenger Door / External Handle Mechanism – Cleaning / Lubrication	EASA	
CF-2022-47 R1	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Commandes de vol – Déporteur multifonction (MFS) – Remplacement des plaques antirotation MFS 1, MFS 2 et MFS 3	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 22/2022 DU 26 OCTOBRE 2022 / SENDING No. 22/2022 OF OCTOBER 26, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
BR-2022-09-01	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 190 - Flight Controls - Elevator / Rudder Power Control Units - Replacement	ANAC	
2022-0208	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères MBB-BK117 - Rotorcraft Flight Manual – Emergency and Malfunction Procedures – Amendment	EASA	
2022-0209-E	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Harness Installation – Forward Roof Area – Inspection	EASA	
2022-0210	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment	EASA	
2022-0211	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Flight Control and Guidance System – Integrated Modular Avionics / Core Processing Input Output Modules – Modification (Software Update) - Flight Controls – Primary Flight Control System – Modification (Software Update)	EASA	
2022-0212	PILATUS AIRCRAFT Ltd - Avions PC-12 - Air Conditioning – Vapour Cycle Cooling System / Compressor Condenser Cables – Inspection / Modification	EASA	
2022-0213	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Doors – Passenger Door / External Handle Mechanism – Cleaning / Lubrication	EASA	
US-2022-18-06	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur GE90 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment; Turbine Engine - Interstage High Pressure Turbine Rotor Seals - Removal / Replacement	FAA	
US-2022-18-13	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuselage - Aft Pressure Bulkhead - Inspection	FAA	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 22/2022 DU 26 OCTOBRE 2022 / SENDING No. 22/2022 OF OCTOBER 26, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-20-12	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur GENx - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	FAA	
CF-2022-58	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Limites de potentiel / vérifications de maintenance – Limites de navigabilité – Mise en œuvre	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
BR-2011-02-01 R1	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 190 - Main Landing Gear Retraction Actuators - Inspection / Replacement	ANAC	
2021-0246 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Items – ALS Part 1 – Amendment	EASA	
2021-0247 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A340 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Items – ALS Part 1 – Amendment	EASA	
2021-0248 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 3 – Certification Maintenance Requirements – Implementation	EASA	
2021-0249 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A340 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 3 – Certification Maintenance Requirements – Implementation	EASA	
2021-0250 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Time Limits / Maintenance Checks – System Equipment Maintenance Requirements – ALS Part 4 – Amendment	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 22/2022 DU 26 OCTOBRE 2022 / SENDING No. 22/2022 OF OCTOBER 26, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2021-0251 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A340 - Time Limits / Maintenance Checks – System Equipment Maintenance Requirements – ALS Part 4 – Amendment	EASA	
2021-0252 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Time Limits / Maintenance Checks – Fuel Airworthiness Limitations – ALS Part 5 – Amendment	EASA	
2021-0253 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A340 - Time Limits / Maintenance Checks – Fuel Airworthiness Limitations – ALS Part 5 – Amendment	EASA	
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2020-0241	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent 1000 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0210	EASA	
CF-2022-18	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Limites de potentiel / vérifications de maintenance – Limites de navigabilité – Mise en œuvre AD remplacée par l'AD TC CF-2022-58	TC	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 21/2022 DU 12 OCTOBRE 2022 / SENDING No. 21/2022 OF OCTOBER 12, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
G-2022-0017	BRITTEN-NORMAN AIRCRAFT LIMITED – Avions BN2, BN2A, BN2B and BN2T - Flight Control – Primary Flight Controls - Inspection	CAA UK	
2015-0081-CN	AIRBUS S.A.S. - Avions A300-600, A300-600ST et A310 - CANCELLED: Flight Controls – Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator – Identification / Replacement	EASA	
2022-0202	BALLONS CHAIZE – Ballons CS, JZ et JZX - Ballons à air chaud - Connexion Sangle de charge / Câble de suspension - Inspection / Modification	EASA	X
2022-0203	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIUS 2 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0204	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Landing Gear – Main Landing Gear Sliding Tube – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0205	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Tail Rotor – Damper Bracket – Inspection	EASA	
2022-0206	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 42 and 72 - Instruments – New Avionics Suite – Replacement	EASA	
ZZ-2022-002	PILATUS AIRCRAFT Ltd. – Avions PC-24 - Avis de plusieurs Directives de Navigabilité de l'EASA	EASA	
US-2022-14-05	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Flight Controls - Elevators, Rudder, and Rudder Tab - Inspections and Lubrication	FAA	
US-2022-16-09	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Wings - Center Fuel Tank Fastener Locations - Preparation of Adequate Sealant Adhesion	FAA	
ZZ-2022-001	INTERNATIONAL AERO ENGINES LLC. – Turboréacteur PW1100G - Avis de plusieurs Directives de Navigabilité de la FAA	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 21/2022 DU 12 OCTOBRE 2022 / SENDING No. 21/2022 OF OCTOBER 12, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2019-0304 R1	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Engine – Operational Restrictions	EASA	
CF-2022-54 R1	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 - Fuselage – Cadre de support de moteur avant, référence fuselage 1051.30 – Inspection spéciale détaillée inadéquate de la patte d'ancrage en saillie, références MM670-36153/36154 et MM690-36153/36154	TC	
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-2004-136	ANNONAY AIR CONCEPT – Ballons CS, JZ et JZX - Fuselage - Sangles de charge - Liaison sangles/câbles de sustentation CN remplacée par l'AD EASA 2022-0202	DGAC	
F-2004-136 (Translation)	ANNONAY AIR CONCEPT – Ballons CS, JZ et JZX - Fuselage - Load straps/connection between load straps and suspension cables AD remplacée par l'AD EASA 2022-0202	DGAC	
2018-0135 R1	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Landing Gear – Main Landing Gear Sliding Tube – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0204	EASA	
2022-0154	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Tail Rotor – Damper Bracket – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0205	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 20/2022 DU 28 SEPTEMBRE 2022 / SENDING No. 20/2022 OF SEPTEMBER 28, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0189	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 et A340 - Wings – Inboard Flap Parts – Identification / Inspection	EASA	
2022-0191	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 330 J - Rotors – Main Gearbox Oil Cooling Fan – Inspection / Replacement / Modification	EASA	
2022-0193	AIRBUS S.A.S. - Avions A310 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 2 / Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – Amendment	EASA	
2022-0194	AIRBUS S.A.S. - Avions A300-600 et A300-600ST - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 4 / System Equipment Maintenance Requirements – Amendment	EASA	
2022-0195	AIRBUS S.A.S. - Avions A310 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 4 / System Equipment Maintenance Requirements – Amendment	EASA	
2022-0196	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Equipment / Furnishings – AFT Galley Complex Lower Attachment Studs – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0197	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 et A340 - Fuel – Fuel Pump – Inspection / Modification	EASA	
2022-0199	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 42 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment	EASA	
2022-0200	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 42 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 20/2022 DU 28 SEPTEMBRE 2022 / SENDING No. 20/2022 OF SEPTEMBER 28, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0201	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 72 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment	EASA	
US-2022-14-04	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Airplane Flight Manual - Certificate Limitations on Minimum Tank Fuel Temperatures - Revision	FAA	
US-2022-17-03	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations for Fuel Tank Safety – Amendment	FAA	
US-2022-19-01	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur GEnx - Engine - Low Pressure Turbine Rotor Stage 4 and Stage 6 Disks - Replacement	FAA	
US-2022-19-12	ROBINSON HELICOPTER COMPANY. - Hélicoptères R44, R66 - Tail Rotor - Blades - Inspection / Removal	FAA	
CF-2022-54	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 - Fuselage – Cadre de support de moteur avant, référence fuselage 1051.30 – Inspection spéciale détaillée inadéquate de la patte d'ancrage en saillie, références MM670-36153/36154 et MM690- 36153/36154	TC	
CF-2022-56	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2E25 - Trains d'atterrissage – Tige de piston du vérin de rentrée du train d'atterrissage principal (MLG) – Introduction d'une limite de potentiel de sécurité	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 20/2022 DU 28 SEPTEMBRE 2022 / SENDING No. 20/2022 OF SEPTEMBER 28, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2016-0231	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Wings – Inboard Flap Parts – Identification / Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0189	EASA	
2020-0171	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 330 J - Rotors – Main Gearbox Oil Cooling Fan – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0191 Nota : l'AD 2020-0171 n'a pas été mise en place sur le site OSAC	EASA	
2020-0283	AIRBUS - Avions A330 et A340 - [Correction] Fuel – Fuel Pump – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0197	EASA	
2022-0062	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 42 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0199	EASA	
2022-0063	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 42 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0200	EASA	
2022-0064	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 72 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0201	EASA	
US-2021-19-08	ROBINSON HELICOPTER COMPANY. - Hélicoptères R44 - Tail Rotor - Blades - Inspection / Removal AD remplacée par l'AD FAA 2022-19-12	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 19/2022 DU 14 SEPTEMBRE 2022 / SENDING No. 19/2022 OF SEPTEMBER 14, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0182-E	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Tail Rotor – Duplex Bearings – Inspection / Replacement - Rotor Flight Control – Tail Rotor Actuator – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0183	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Fuselage – Belly Fairing Upper Wing Panel Fasteners – Inspection	EASA	
2022-0184	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur - Tay - Engine – High Pressure Turbine Stage 2 Intermediate Air Seal / Bolts – Inspection	EASA	
2022-0185	AIRBUS S.A.S. - Avions A319, A320 et A321 - Fuel – Engine Low Pressure Shut Off Valve Electrical Harness Routing – Modification	EASA	
2022-0186	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Fuselage – Overhead Storage Compartment Crash Rods – Inspection	EASA	
2022-0187	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Time Limits / Maintenance Checks – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – ALS Part 2 – Amendment	EASA	
2022-0188	AIRBUS S.A.S. - Avions A340 - Time Limits / Maintenance Checks – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – ALS Part 2 – Amendment	EASA	
2022-0190	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Nacelles / Pylons – Lower Aft Pylon Fairings – Inspection	EASA	
US-2022-14-05	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Flight Controls - Elevators, Rudder, and Rudder Tab - Inspections and Lubrication	FAA	
US-2022-18-03	HONDA AIRCRAFT COMPANY LLC. – Avions HA-420 - Ice and Rain Protection - Airplane Flight Manual and Quick Reference Handbook - Amendment	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 19/2022 DU 14 SEPTEMBRE 2022 / SENDING No. 19/2022 OF SEPTEMBER 14, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-18-04	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur GENx - Engine Fuel & Control - Fuel Hydraulic Lines - Replacement	FAA	
CF-2022-49	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700- 1A11 - Systèmes d'information – Distances de freinage sur pistes mouillées et contaminées incorrectes dans le manuel de vol de l'avion (AFM)	TC	
CF-2022-53	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700- 1A11 - Trains d'atterrissage – Circuit de commande de frein – Pression de freinage non sollicitée en raison d'une défaillance du circuit de commande de frein (BCU)	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2021-0185 R2	UMLAUT ENGINEERING GmbH– Equipement Protection incendie - Protection contre l'incendie - Extincteurs à main - Inspection / Remplacement	EASA	X
2021-0291 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Doors – Passenger Door Stop Screw – Inspection	EASA	
2022-0174 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Wings – Front and Rear Spars – Inspection	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 19/2022 DU 14 SEPTEMBRE 2022 / SENDING No. 19/2022 OF SEPTEMBER 14, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-2004-028 R2	AIRBUS - Avions A330 - Nacelles/Mâts - Mâts moteurs PW 4000 - Inspection du carénage inférieur arrière CN remplacée par l'AD EASA 2022-0190	DGAC	
F-2004-028 R2 (Translation)	AIRBUS - Avions A330 - Nacelles/Pylons - PW 4000 engines pylons - Inspection of the lower aft pylon fairing AD remplacée par l'AD EASA 2022-0190	DGAC	
2021-0261	AIRBUS - Avions A330 - Time Limits / Maintenance Checks – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – ALS Part 2 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0187	EASA	
2021-0262	AIRBUS - Avions A340 - Time Limits / Maintenance Checks – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – ALS Part 2 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0188	EASA	
2022-0152-E	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Tail Rotor – Duplex Bearings – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0182-E	EASA	
US-2015-12-03	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Flight Controls - Elevators, Rudder, and Rudder Tab - Inspections and Lubrication AD remplacée par l'AD FAA 2022-14-05	FAA	
US-2022-05-13	HONDA AIRCRAFT COMPANY LLC. – Avions HA-420 - Ice and Rain Protection - Airplane Flight Manual and Quick Reference Handbook - Amendment AD remplacée par l'AD FAA 2022-18-03	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 18/2022 DU 31 AOUT 2022 / SENDING No. 18/2022 OF AUGUST 31, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0147	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - [Correction] Pneumatic – Overheat Detection System Sensing Elements – Inspection	EASA	
2022-0163-E	CEAPR – Avions DR 400 - Commandes de vol - Tiges de commande des volets – Remplacement	EASA	X
2022-0169-E	AIRBUS HELICOPTERS– Hélicoptères SA 341 G et SA 342 J - Tail Rotor – Tail Rotor Blades – Inspection/Replacement	EASA	
2022-0172	AIRBUS S.A.S. - Avions A310 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 1 / Safe Life Airworthiness Limitations Items – Amendment	EASA	
2022-0173	AIRBUS S.A.S. - Avions A300-600 et A300-600ST - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 1 / Safe Life Airworthiness Limitations Items – Amendment	EASA	
2022-0174	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Wings – Front and Rear Spars – Inspection	EASA	
2022-0175	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 et A340 - Airborne Auxiliary Power – Auxiliary Power Unit Tee Duct – Replacement	EASA	
2022-0176	AIRBUS S.A.S. - Avions A321 - Equipment / Furnishings – Escape Slide Inflation Reservoir Regulator Valve Protective Cover – Removal	EASA	
2022-0178	LEONARDO S.p.A.– Hélicoptères AW169 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0179	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 et A340 - Equipment / Furnishings – Doghouse Placard – Replacement	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 18/2022 DU 31 AOUT 2022 / SENDING No. 18/2022 OF AUGUST 31, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0180	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 355 - Tail Rotor Drive – Fan Assembly – Inspection / Modification	EASA	
2022-0181	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Aircraft Flight Manual – – Section Limitations – Amendment - Master Minimum Equipment List – Amendment - Pneumatic – High Pressure Valve – Inspection / Replacement	EASA	
CF-2022-47	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Commandes de vol – Déporteur multifonction (MFS) – Remplacement des plaques antirotation MFS 1, MFS 2 et MFS 3	TC	
CF-2022-48	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Portes – Essai de fonctionnement de porte passagers manquant des étapes, ce qui a une incidence sur le réglage	TC	
CF-2022-50	BOMBARDIER Inc. – Avions CL-600-1A11, CL-600-2A12, CL-600-2B16 - Oxygène – Circuit d'oxygène passagers – Cordons de l'unité de distribution d'oxygène excessivement longs	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2017-0102 R2	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIEL 2 - Engine Fuel & Control – High Pressure / Low Pressure Fuel Pump Metering Unit – Inspection / Replacement	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 18/2022 DU 31 AOUT 2022 / SENDING No. 18/2022 OF AUGUST 31, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2021-0136	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Equipment / Furnishings – Doghouse Placard – Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0179	EASA	
2022-0019	AIRBUS - Avions A380 - Wings – Inner Rear Spar Trailing Edge – Modification AD remplacée par l'AD EASA 2022-0174	EASA	
2022-0069	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 355 - Tail Rotor Drive – Fan Assembly – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0180	EASA	
2022-0170-E	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 - Aircraft Flight Manual – Section Limitations – Amendment - Master Minimum Equipment List – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0181	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 17/2022 DU 17 AOÛT 2022 / SENDING No. 17/2022 OF AUGUST 17, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0152-E	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Tail Rotor – Duplex Bearings – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0157	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Fuel – Engine / Auxiliary Power Unit Low Pressure Shut-Off Valves and Auxiliary Power Unit Isolation Valve – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0158	PILATUS AIRCRAFT Ltd - Avions PC-12 - Landing Gear – Nose and Main Landing Gear Actuators – Replacement	EASA	
2022-0159-CN	AIRBUS S.A.S. - Avions A320 - CANCELLED: Communications – Passenger Address System / Cabin Intercommunication Data System – Director 1 Replacement	EASA	
2022-0160-CN	AIRBUS S.A.S. - Avions A320 - CANCELLED: Equipment / Furnishings – Overwing Escape Slide – Inspection	EASA	
2022-0161-E	DASSAULT AVIATION– Avions Falcon 7X - Aeroplane Flight Manual – Amendment	EASA	
2022-0164	SONACA AIRCRAFT S.A. – Avions S2 - Groupe motopropulseur - Boulons du support moteur – Inspection - Fuselage - Boulons du longeron principal du fuselage central - Inspection	EASA	X
2022-0165	AIRBUS S.A.S. - Avions A320 et A321 - Aircraft Flight Manual – Section Abnormal Procedures – Amendment - Ice and Rain Protection / Pneumatic – MMEL Amendment - Pneumatic – Bleed Monitoring Computer Electrical Connection – Modification	EASA	
2022-0166	DASSAULT AVIATION– Avions Mystere-Falcon 50 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 17/2022 DU 17 AOUT 2022 / SENDING No. 17/2022 OF AUGUST 17, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0167	Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.p.A. – Avions P2006T - Commandes de vol – Tige de la commande d'aileron / Vis du panneau de protection - Inspection	EASA	X
2022-0168	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH, AIRBUS HELICOPTERS - Hélicoptères EC135, EC635 et MBB-BK117, EC 175B et H160-B - Rotorcraft Flight Manual – Section Emergency Procedures – Amendment - Integrated Modular Avionics – Ethernet Network – Inspection	EASA	
US-2022-15-06	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Flight Controls - Non-Essential Gust Suppression Function - Disable	FAA	
US-2022-15-07	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Aircraft Flight Manual - Non-Normal Procedures Section - Amendment	FAA	
US-2022-15-09	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Fuselage - Fuselage Frame Web - Inspection	FAA	
CF-2022-42	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2B19, CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Protection incendies – Détecteur de fumée des toilettes – Vérification de fonctionnement du détecteur de fumée des toilettes	TC	
CF-2022-43	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Protection incendie – Vérification visuelle des manomètres de bouteille extincteur de moteur et de groupe d'auxiliaire de bord (APU) – Mise en œuvre des limites de navigabilité	TC	
CF-2022-45	BOMBARDIER Inc. – Avions CL-600-2B16 - Système de vol automatique – Limites et procédures du manuel de vol de l'avion (AFM) – Perte de vitesse en mode capture d'altitudes (V) ALTS CAP ou (V) ALTV CAP à bas niveau avec une panne moteur simple	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 17/2022 DU 17 AOUT 2022 / SENDING No. 17/2022 OF AUGUST 17, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
CF-2022-46	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 204B, 205A-1, 205B, 212, 214B, 214B-1, 412, 412 CF et 412 EP - Trains d'atterrissage – Traverse tubulaire avant – Nouvelle limite de navigabilité	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2021-0278 R1	STEMME AG. -. Motoplaneurs Stemme S10 - Groupe motopropulseur – Embrayage 12AK – Interdiction de vol	EASA	X
2022-0025 R2	AIRBUS S.A.S. - Avions A330 et A340 - Landing Gear – Main and Centre Landing Gear Bogie Pivot Pins – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0162 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Nacelles / Pylons – Thrust Reverser Intermediate Frame Fittings – Replacement	EASA	
CF-2020-02 R1	BOMBARDIER Inc. – Avions CL-600-1A11, CL-600-2A12, CL-600-2B16 - Système de vol automatique – Limites et procédures du manuel de vol de l'avion (AFM) – Perte de vitesse en mode capture d'altitudes (ALTSEL, ASEL ou ALTS CAP) à bas niveau avec une panne moteur simple	TC	
CF-2022-38 R1	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700- 1A11 - Pneumatique – Éléments sensibles non conformes du circuit de détection de fuite d'air de prélèvement	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 17/2022 DU 17 AOUT 2022 / SENDING No. 17/2022 OF AUGUST 17, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-1990-076-008 R1	AIRBUS - Avions A320 - Systeme d'annonces passagers du CIDS CN remplacée par l'AD EASA 2022-0159-CN	DGAC	
F-1990-076-008 R1 (Translation)	AIRBUS - Avions A320 - Passenger address system - CIDS AD remplacée par l'AD EASA 2022-0159-CN	DGAC	
F-1991-153-018	AIRBUS - Avions A320 - Toboggan d'évacuation de voilure CN remplacée par l'AD EASA 2022-0160-CN	DGAC	
F-1991-153-018 (Translation)	AIRBUS - Avions A320 - Overwing escape slide AD remplacée par l'AD EASA 2022-0160-CN	DGAC	
2018-0026	DASSAULT AVIATION– Avions Mystere-Falcon 50 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0166	EASA	
2022-0132	Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.p.A. – Avions P2006T - Commandes de vol – Tige de la commande d'aileron / Vis du panneau de protection - Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0167	EASA	x
2022-0143	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH, AIRBUS HELICOPTERS - Hélicoptères EC135, EC635 et MBB-BK117, EC 175B et H160-B - Integrated Modular Avionics – Ethernet Network – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0168	EASA	
US-2019-23-06	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Fuselage - Fuselage Frame Web - Inspection AD remplacée par l'AD FAA 2022-15-09	FAA	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 16/2022 DU 03 AOUT 2022 / SENDING No. 16/2022 OF AUGUST 03, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0149	DAHER AEROSPACE – Avions – TBM 700 - Pilot's Operating Handbook – Emergency Procedures – Amendment - Equipment / Furnishings – Emergency Exit Door Panel – Modification	EASA	
2022-0150	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 130 - Tail Rotor – Blades – Inspection	EASA	
2022-0151	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Fuselage – Lateral Cockpit Window Frame Upper Stiffener – Inspection	EASA	
2022-0153	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères A109E, A109S et A109LUH - Fuselage – Centre Fuselage Frame Assembly – Inspection / Repair	EASA	
2022-0154	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Tail Rotor – Damper Bracket – Inspection	EASA	
2022-0155	VULCANAIR S.p.A. – Avions V1 series - Fuselage - Poutrelle inférieure du fuselage – Inspection	EASA	x
2022-0156	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Pneumatic – Bleed Gimbals at Wing to Pylon Interfaces – Modification	EASA	
US-2022-15-01	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Stabilizers - Vertical Fin Tension Bolt Holes - Inspection / Maintenance or Inspection Program - Revision	FAA	
US-2022-15-03	PRATT & WHITNEY. – Turboréacteur PW1500G et PW1900G - Engine - Low Pressure Compressor Rotor 1 - Inspection / Installation / Replacement	FAA	
US-2022-16-01	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 170, ERJ 190 - Windows - NORDAM Passenger Windows - Inspections / Replacement	FAA	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 16/2022 DU 03 AOUT 2022 / SENDING No. 16/2022 OF AUGUST 03, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-16-03	CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES Inc. , LYCOMING ENGINES– Moteurs à pistons GTSIO-520, IO-346, IO-470, IO-520, IO-550, LTSIO-520, O-470, TSIO-520, TSIOL-550, AEIO-320, AEIO-360, AEIO-540, AIO-320, AIO-360, GO-480, GSO-480, HIO-360, HIO- 540, IGO-480, IGO-540, IGSO-480, IGSO-540, IO-320, IO-360, IO-540, IO-720, LIO-360, LTIO-540, O-235, O- 320, O-360, O-540, TIGO-541, TIO-360, TIO-540, TIO- 541, TVO-435, VO-435, VO-540 - Allumage - Roulements à rouleaux de magnéto - Inspection / Remplacement	FAA	X
CF-2022-40	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700- 1A11 - Ailes – Procédure révisée du manuel des essais non destructifs pour la tâche de limite de navigabilité numéro 57-51-00-109	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2020-0191 R1	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Equipment / Furnishings – Forward Facing Central Seat(s) – Removal	EASA	
2022-0032 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Landing Gear – Braking and Steering Control Unit – Replacement / Master Minimum Equipment List – Amendment	EASA	
CF-2021-32 R1	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2B19 - Oxygène – Masque à oxygène du troisième membre d'équipage – Ajout d'une protection contre le frottement au tuyau souple et réacheminement du faisceau de fils électriques	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 16/2022 DU 03 AOUT 2022 / SENDING No. 16/2022 OF AUGUST 03, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2019-0067 R1	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Fuselage – Lateral Cockpit Window Frame Upper Stiffener – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0151	EASA	
2020-0169 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Pneumatic – Bleed Gimbals at Wing to Pylon Interfaces – Modification AD remplacée par l'AD EASA 2022-0156	EASA	
2020-0256	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères A109E - Fuselage – Centre Fuselage Frame Assembly – Inspection / Repair AD remplacée par l'AD EASA 2022-0153	EASA	
US-2021-14-06	PRATT & WHITNEY. – Turboréacteur PW1500G et PW1900G - ZZ-2021-001 Avis de plusieurs Directives de Navigabilité de la FAA AD remplacée par l'AD FAA 2022-15-03	FAA	
US-2022-08-07	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 170, ERJ 190 - Windows - NORDAM Passenger Windows - Inspections / Replacement AD remplacée par l'AD FAA 2022-16-01 Nota : l'AD 2022-08-07 n'a pas été mise en place sur le site OSAC	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 15/2022 DU 20 JUILLET 2022 / SENDING No. 15/2022 OF JULY 20, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2021-0163-CN	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 212 et 412 - CANCELLED: Fuel / Oil – Check Valves – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0130-E	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 225 LP - Main Rotor – Hub Sleeves – Inspection	EASA	
2022-0134	MT-PROPELLER ENTWICKLUNG GmbH – Hélices MTV-() Hélices à pas variable - Hélice - Vis de fixation des pales – Remplacement	EASA	X
2022-0135	DASSAULT AVIATION - Avions Falcon 2000 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0136	DASSAULT AVIATION– Avions Falcon 2000 EX - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0137	DASSAULT AVIATION– Avions Mystere-Falcon 900 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0138	SCHEMPP HIRTH FLUGZEUGBAU GmbH. -.Planeurs et Motoplaneurs Duo Discus - Commandes de vol – Système d'aérofrein – Inspection	EASA	X
2022-0139	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur LEAP-1A - Engine – High Pressure Turbine Nozzle Assembly and Stator Stationary Seal – Inspection	EASA	
2022-0140	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 330 J - Rotor Drive(s) – Main Gearbox Flange Assemblies / Couplings – Inspection	EASA	
2022-0141	DASSAULT AVIATION– Avions-Falcon 900 EX - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0142	DASSAULT AVIATION– Avions Falcon 7X - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 15/2022 DU 20 JUILLET 2022 / SENDING No. 15/2022 OF JULY 20, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0143	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH, AIRBUS HELICOPTERS - Hélicoptères EC135, EC635 et MBB-BK117, EC 175B et H160-B - Integrated Modular Avionics – Ethernet Network – Inspection	EASA	
2022-0144	DASSAULT AVIATION– Avions-Falcon 900 EX - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0145	DASSAULT AVIATION– Avions Falcon 7X - Navigation – EASy Avionics Architecture / Modification - Aircraft Flight Manual – Amendment - Master Minimum Equipment List – Amendment / Implementation - Operational Suitability Manual – Flight Crew – Amendment / Implementation	EASA	
2022-0146	ALEXANDER SCHLEICHER GmbH & Co. SEGELFLUGZEUGBAU- Planeurs ASW 15 - Ailes – Nervure d'emplanture - Inspection	EASA	x
2022-0147	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Pneumatic – Overheat Detection System Sensing Elements – Inspection	EASA	
US-2022-13-04	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Fuselage - Fuselage Frame Inner Chord - Inspection	FAA	
US-2022-13-15	Williams International Co., L.L.C. – Turboréacteur FJ44 - Engine - High-Pressure Turbine Disk - Replacement	FAA	
CF-2022-37	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2B19, CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Système de vol automatique – Limites et procédures en situation anormale du manuel de vol de l'avion (AFM) – Diminution de la Vitesse pendant une capture d'altitude ALT CAP à basse hauteur lorsqu'un moteur ne fonctionne pas	TC	
CF-2022-38	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700- 1A11 - Pneumatique – Éléments sensibles non conformes du circuit de détection de fuite d'air de prélèvement	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 15/2022 DU 20 JUILLET 2022 / SENDING No. 15/2022 OF JULY 20, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
CF-2022-39	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Pneumatique – Fixation non conforme utilisée sur l'installation de la bride de serrage du prérefroidisseur	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2022-0009 R1	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur LEAP-1A - Engine – High Pressure Turbine Rotor Stage 1 Blade – Inspection	EASA	
CF-2022-16 R1	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2B19, CL- 600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Pneumatique – Éléments sensibles non conformes du circuit de détection de fuite d'air de prélèvement	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 15/2022 DU 20 JUILLET 2022 / SENDING No. 15/2022 OF JULY 20, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2020-0113	DASSAULT AVIATION – Avions Falcon 2000 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Chapter 5-40 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0135	EASA	
2020-0114	DASSAULT AVIATION– Avions Falcon 2000 EX - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Chapter 5-40 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0136	EASA	
2020-0115	DASSAULT AVIATION– Avions Mystere-Falcon 900 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Chapter 5-40 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0137	EASA	
2020-0116	DASSAULT AVIATION– Avions-Falcon 900 EX - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Chapter 5-40 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0144	EASA	
2020-0117	DASSAULT AVIATION– Avions-Falcon 900 EX - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Chapter 5-40 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0141	EASA	
2020-0214	DASSAULT AVIATION– Avions Falcon 7X - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Chapter 5-40 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0142	EASA	
2021-0187	ALEXANDER SCHLEICHER GmbH & Co. SEGELFLUGZEUGBAU- Planeurs ASW 15 - Ailes – Nervure d'emplanture - Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0146	EASA	X
2021-0197	DASSAULT AVIATION– Avions Falcon 7X - Navigation – EASy Avionics Architecture / Aircraft Flight Manual – Amendment - Master Minimum Equipment List – Amendment / Implementation - Operational Suitability Manual – Flight Crew – Amendment / Implementation AD remplacée par l'AD EASA 2022-0145	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 15/2022 DU 20 JUILLET 2022 / SENDING No. 15/2022 OF JULY 20, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2017-24-10	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Fuselage - Fuselage Frame Inner Chord – Inspection AD remplacée par l'AD FAA 2022-13-04	FAA	
CF-2018-32 R1	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2B19, CL-600-2C10, CL-600-2D15 et CL-600-2D24, CL-600-2E25 - Système de vol automatique – Limites et procédures en situation anormale du manuel de vol de l'avion (MVA) – Perte de vitesse en mode de capture d'altitude ALT CAP à bas niveau avec une panne moteur simple AD remplacée par l'AD TC CF-2022-37	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 14/2022 DU 06 JUILLET 2022 / SENDING No. 14/2022 OF JULY 06, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0121	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 175 B - Fire Protection – Engine Fire Control Panel – Modification	EASA	
2022-0124	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Items – ALS Part 1 – Amendment	EASA	
2022-0125	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – ALS Part 2 – Amendment	EASA	
2022-0126	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements – ALS Part 3 – Amendment	EASA	
2022-0127	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – System Equipment Maintenance Requirements – ALS Part 4 – Amendment	EASA	
2022-0128	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350, AS 355 et EC 130 - Fuselage – Main Gearbox Bracket Bolts – Inspection	EASA	
2022-0129	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent XWB - Engine – Front Engine Mount Support Structure – Inspection	EASA	
2022-0131	Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.p.A. – Avions P92 - Plaques et marquages – Plaques de vanne d'arrêt de carburant – Remplacement - Manuel de vol de l'avion – Procédure de transfert carburant - Amendement	EASA	X
2022-0132	Costruzioni Aeronautiche TECNAM S.p.A. – Avions P2006T - Commandes de vol – Tige de la commande d'aileron / Vis du panneau de protection - Inspection	EASA	X

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 14/2022 DU 06 JUILLET 2022 / SENDING No. 14/2022 OF JULY 06, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0133	AIRBUS S.A.S - Avions A330 - Powerplant – Engine Inlet Attach Fittings – Replacement	EASA	
US-2022-10-06	ROLLS-ROYCE CORPORATION - Turbomoteur 250 Series II - Engine - Stage 3-4 Turbine Wheels - Replacement	FAA	
US-2022-10-11	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Wings - Fuel Tank Fasteners - Inspection / Maintenance Program Revision	FAA	
US-2022-11-05	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Wings - Rear Spar Outboard Flap Support Fasteners and Shims - Inspection / Replacement	FAA	
US-2022-11-13	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuselage Skin Fasteners - Inspection	FAA	
US-2022-13-12	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur Passport 20 - Engine - Fuel Core Compartment - Inspection / Re-torque	FAA	
CF-2022-33	BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA - Hélicoptères Bell 206, 206A, 206A-1, 206B, 206B-1, 206L, 206L-1, 206L-3 et 206L-4 - Transmission arrière – Défaillance de l'arbre de transmission du rotor arrière avec adaptateurs collés	TC	
CF-2022-35	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Limites de potentiel / vérifications de maintenance – Limites de navigabilité – Révision de tâches	TC	
CF-2022-36	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Pneumatique – Éléments sensibles non conformes du circuit de détection de fuite d'air de prélèvement	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 14/2022 DU 06 JUILLET 2022 / SENDING No. 14/2022 OF JULY 06, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2019-0315 R1	AIRBUS S.A.S - Avions A330 - Fuselage – Frame 67 Stringer 44 Right Hand – Inspection	EASA	
2020-0261 R1	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur CFM56-3, CFM56-7B - Engine – Accessory Gearbox – Modification	EASA	
2022-0012 R1	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations / Mechanical Part Torque Cycles – Re- calculation / Replacement	EASA	
2022-0120 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Equipment / Furnishings – 80VU Rack Attachments – Inspection / Repair	EASA	
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-1988-097-034 R2	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 - Décompte cycles de vol-Références-Limitation durée de vie CN remplacée par l'AD EASA 2022-0012 R1	DGAC	
2018-0152	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350, AS 355 et EC 130 - Fuselage – Main Gearbox Bracket Bolts – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0128	EASA	
2019-0234	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur Trent XWB - Engine Fuel & Control – Engine Electronic Controller Software – Update AD remplacée par l'AD EASA 2022-0129	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 14/2022 DU 06 JUILLET 2022 / SENDING No. 14/2022 OF JULY 06, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2019-0288	AIRBUS - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements – ALS Part 3 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0126	EASA	
2021-0206	AIRBUS - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Items – ALS Part 1 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0124	EASA	
2021-0207	AIRBUS - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – ALS Part 2 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0125	EASA	
2021-0208	AIRBUS - Avions A350 - Time Limits / Maintenance Checks – System Equipment Maintenance Requirements – ALS Part 4 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0127	EASA	
2021-0172	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Equipment / Furnishings – 80VU Rack Attachments – Inspection / Repair AD remplacée par l'AD EASA 2022-0120 R1	EASA	
US-2017-18-14	ROLLS-ROYCE CORPORATION - Turbomoteur 250 Series II - Engine - 3rd and 4th Stage Turbine Wheels - Inspection / Removal AD remplacée par l'AD FAA 2022-10-06	FAA	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 13/2022 DU 22 JUIN 2022 / SENDING No. 13/2022 OF JUNE 22, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
G-2022-0011	IPECO HOLDINGS LIMITED – Equipement – Type 3A063 flight crew seats - Equipment / Furnishings – Pilot & Co-Pilot Seats – Inspection / Modification	CAA UK	
2022-0051	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350 et AS 355 - [Correction] Fuselage – Rear Structure Junction Frame Reinforcement Angles – Inspection	EASA	
2022-0101-E	STEMME AG – Motoplaneurs S12 - Ailes - Connexion extérieure de l'aile - Inspection	EASA	X
2022-0102	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 4 – System Equipment Maintenance Requirements – Amendment	EASA	
2022-0103	PILATUS AIRCRAFT Ltd - Avions PC-12 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0104	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 225 LP - Main Rotor – Mast / Screws / Cover Plate – Replacement / Inspection / Oil Sample Analysis	EASA	
2022-0105	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Items – ALS Part 1 – Amendment	EASA	
2022-0106	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Time Limits / Maintenance Checks – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – Airworthiness Limitations Section Part 2 – Amendment	EASA	
2022-0109	SONACA AIRCRAFT S.A. – Avions S2 - Commandes de vol - Bielle longue de la gouverne de profondeur - Inspection / Remplacement	EASA	X
2022-0110	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur BR700-710 - Engine – Low Pressure Compressor Rotor (Fan) Disc – Inspection	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 13/2022 DU 22 JUIN 2022 / SENDING No. 13/2022 OF JUNE 22, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0111	AIRBUS S.A.S. - Avions A319, A320 et A321 - Wings – Overwing Panel / Lug Attachment – Inspection	EASA	
2022-0112	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Oxygen – Passenger Oxygen Masks – Replacement	EASA	
2022-0113	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur LEAP-1A - Engine – Stages 6-10 Compressor Rotor Spools and High Pressure Turbine Rotor Stage 1 Disks – Replacement	EASA	
2022-0115	AIRBUS S.A.S. - Avions A319, A320 et A321 - Fuselage – Cargo Compartment Fitting Brackets, Tack and Rivet Holes – Inspection / Repair	EASA	
2022-0119	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Air Conditioning – Forward Cargo Compartment Bracket Surface Protection – Modification	EASA	
US-2022-11-19	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 212, 412 - Fuel / Oil – Check Valves – Inspection / Replacement	FAA	
US-2022-12-08	ROBINSON HELICOPTER COMPANY. - Hélicoptères R22, R44 - Flight Controls - Engine Revolutions per Minute (RPM) Indicating System - Inspection / Installation	FAA	
CF-2022-31	PRATT & WHITNEY CANADA. – Turboréacteur PW307 - Moteur – Turbine haute pression – Défaut de matériau soupçonné pour un disque de 2e étage	TC	
CF-2022-32	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2B19, CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Protection incendie – Système d'extinction d'incendie – Omission d'effectuer des essais de bouteilles extincteurs (Soute/Moteur/Groupe auxiliaire de bord (APU))	TC	
CF-2022-34	BOMBARDIER Inc. – Avions CL-600-2B16 - Oxygène – Détérioration au fil du temps du tuyau flexible de circuit d'alimentation en oxygène	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 13/2022 DU 22 JUIN 2022 / SENDING No. 13/2022 OF JUNE 22, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2017-0237 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Flight Controls – Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator – Modification	EASA	
2021-0178 R1	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 175 B - Stabilizers – Horizontal Stabilizer – Inspection / Replacement	EASA	
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2018-0233 R1	AIRBUS - Avions A319, A320 et A321 - Fuselage – Cargo Compartment Fitting Brackets, Tack and Rivet Holes – Inspection / Repair AD remplacée par l'AD EASA 2022-0115	EASA	
2018-0262	IPECO HOLDING Ltd – Equipement – Type 3A063 flight crew seats - Equipment / Furnishings – Pilot and Co-pilot Seats – Modification / Inspection AD remplacée par l'AD CAA-UK G-2022-0011	EASA	
2019-0217	AIRBUS - Avions A380 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Items – ALS Part 1 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0105	EASA	
2019-0233	AIRBUS - Avions A319, A320 et A321 - [Correction] Wings – Overwing Panel – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0111	EASA	
2020-0031	AIRBUS - Avions A350 - Oxygen – Passenger Oxygen Masks – Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0112	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 13/2022 DU 22 JUIN 2022 / SENDING No. 13/2022 OF JUNE 22, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2020-0034	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 4 – System Equipment Maintenance Requirements – Implementation AD remplacée par l'AD EASA 2022-0102	EASA	
2020-0198	AIRBUS - Avions A380 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Items – ALS Part 1 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0105	EASA	
2020-0232	AIRBUS - Avions A380 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 2 – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0106	EASA	
2020-0270	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 4 – System Equipment Maintenance Requirements – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0102	EASA	
2021-0147	AIRBUS - Avions A380 - Time Limits / Maintenance Checks – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – Airworthiness Limitations Section Part 2 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0106	EASA	
2021-0214	PILATUS AIRCRAFT Ltd. – Avions PC-12 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0103	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 12/2022 DU 08 JUIN 2022 / SENDING No. 12/2022 OF JUNE 08, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0093	AIRBUS - Avions A350 - Fuselage – Fasteners at Frame 96 Stringer 6 and 7 on Right Hand Side – Inspection	EASA	
2022-0094	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Pneumatic – Air Conditioning / Engine Bleed Air System – Software Update - Airplane Flight Manual / Master Minimum Equipment List – Air Conditioning / Engine Bleed Air System – Amendment - Pneumatic – Engine Bleed Air Supply Over-pressure Valve – Replacement - Ice and Rain Protection – Anti-ice Control Unit – Replacement	EASA	
2022-0095	ALLSTAR PZL GLIDER Sp. z o.o. – Planeurs SZD-51-1 “Junior” - Ailes - Racine du longeron - Inspection / Réparation	EASA	X
2022-0096	AIRBUS S.A.S. - Avions A319, A320 et A321 - Aircraft Flight Manual / Section Limitations – Amendment - Auto Flight – New Flight Guidance Standard – Modification	EASA	
2022-0097	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 et MBB-BK117 - Equipment / Furnishings – Instrument Flight Rules Screens – Removal	EASA	
2022-0098	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Aircraft Flight Manual – Section Limitations / Normal Procedures – Amendment - Flight Controls – Master Minimum Equipment List – Amendment / Primary Flight Control Computers – Modification (Software Update)	EASA	
2022-0099	AIRBUS HELICOPTERS - Hélicoptères EC 175 B - Stabilizers – Horizontal Stabilizer Attachment Bolts – Inspection / Clearance Check / Modification	EASA	
2022-0100	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Fuselage – Belly Fairing Torsion Box – Modification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 12/2022 DU 08 JUIN 2022 / SENDING No. 12/2022 OF JUNE 08, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-06-06	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Flight Controls - Rudder Pedal Cover Assembly Fasteners - Modification	FAA	
US-2022-09-08	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Stabilizers - Main Torque Box Skin Panel and Rear Spar Root Fitting - Inspections	FAA	
CF-2022-30	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700- 1A11 - Commandes de vol – Défaillance des volets à l'approche	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
CF-2021-38 R1	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Conditionnement d'air – Circuit de refroidissement des échangeurs – Vanne d'air dynamique de secours	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 12/2022 DU 08 JUIN 2022 / SENDING No. 12/2022 OF JUNE 08, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2019-0222	AIRBUS - Avions A380 - Fuselage – Belly Fairing Torsion Box – Modification AD remplacée par l'AD EASA 2022-0100	EASA	
2019-0251	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Pneumatic – Air Conditioning / Engine Bleed Air System – Software Update - Airplane Flight Manual / Master Minimum Equipment List – Air Conditioning / Engine Bleed Air System – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0094	EASA	
2020-0118	AIRBUS S.A.S. - Avions A319, A320 et A321 - Aircraft Flight Manual / Section Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0096	EASA	
2020-0132 R1	AIRBUS HELICOPTERS - Hélicoptères EC175 B - Stabilizers – Horizontal Stabilizer Attachment Bolts – Inspection / Modification / Clearance Check - Rotorcraft Flight Manual – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0099	EASA	
2022-0079-E	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Aircraft Flight Manual – Section Limitations / Normal Procedures – Amendment - Flight Controls – Master Minimum Equipment List – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0098	EASA	
US-2017-14-13	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Equipment / Furnishings - Rudder Pedal Heel Rest Cover Assembly Screws - Torque Check AD remplacée par l'AD FAA 2022-06-06	FAA	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 11/2022 DU 25 MAI 2022 / SENDING No. 11/2022 OF MAY 25, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
BR-2022-04-01	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 170 - Flight Controls - Electrical Harnesses W126 and W127 - Inspection	ANAC	
BR-2022-04-02	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 190 - Landing Gear - Shear Pin Lockwires - Inspection / Modification	ANAC	
BR-2022-05-02	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 170 - Wing Tip Connections - Inspection / Airworthiness Limitations - Update	ANAC	
BR-2022-05-03	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 170 - Navigation - Primary Flight Displays - Software Installation	ANAC	
BR-2022-05-04	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 190 - Navigation - Primary Flight Displays - Software Installation	ANAC	
G-2022-0010-E	CAMERON BALLONS Ltd. – Cylindres de carburant Numéro de pièce CB2990 (Alugas) - Carburant - Cylindres de carburant (pour les ballons) – Retrait temporaire du service	CAA UK	x
2018-0226-CN	AIRBUS - Avions A330 et A340 - CANCELLED: Stabilizers - Horizontal Stabilizer Centre Box Top Skin – Inspection / Repair	EASA	
2020-0236-CN	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - CANCELLED: Equipment / Furnishings – Emergency Escape Slide / Raft Inflation Reservoir – Pressure Check	EASA	
2022-0072	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 225 LP - Doors – VIP Flap Doors / Emergency Jettisoning System – Placard Installation	EASA	
2022-0073	DASSAULT AVIATION - Avions Falcon 7X - Electrical Power – Direct Current Load Distribution / Right-Hand Front Secondary Power Distribution Box Feeder – Inspection / Modification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 11/2022 DU 25 MAI 2022 / SENDING No. 11/2022 OF MAY 25, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0075	AIRBUS S.A.S. - Avions A380 - Landing Gear – Body Landing Gear Rear Axle – Replacement	EASA	X
2022-0076	SCHEMPP-HIRTH FLUGZEUGBAU GmbH – Planeurs et Motoplaneurs Arcus, Arcus M et Ventus-M - Manuel de vol de l'avion - Amendement	EASA	
2022-0077-E	AIRBUS HELICOPTERS, AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND – Hélicoptères AS 350, AS 355, EC 130, EC 135, EC 6335 et MBB-BK 117 - Rotors Flight Control – Flight Control Flexball Cables – Replacement	EASA	
2022-0078	AIRBUS - Avions A300-600 et A310 - Fuselage – Door Frames Holes – Inspection	EASA	
2022-0079-E	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Aircraft Flight Manual – Section Limitations / Normal Procedures – Amendment - Flight Controls – Master Minimum Equipment List – Amendment	EASA	
2022-0080	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Wings – Centre Wing Box Fasteners – Replacement	EASA	
2022-0082	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Section Part 1 – Amendment	EASA	
2022-0083	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIEL 2 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0085	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Part 2 – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – Implementation	EASA	
2022-0086	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH. – Hélicoptères MBB-BK117 - Rotors Flight Control – Tail Rotor Actuator – Inspection	EASA	
2022-0087	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 225 LP - Fuel – Engine Fuel Supply Hoses – Inspection / Modification / Re-tightening	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 11/2022 DU 25 MAI 2022 / SENDING No. 11/2022 OF MAY 25, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0088	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Hydraulic Power – Yellow Fire Shut Off Valve Grounding Wiring – Modification	EASA	
2022-0089	AIRBUS S.A.S. - Avions A321 - Power Plant – Aft Engine Mount Secondary Load Path – Inspection	EASA	
2022-0090	AIRBUS S.A.S. - Avions A321 - Doors – Airbus Cabin Flex / Overwing Emergency Exit Slide Release Mechanism – Inspection	EASA	
2022-0091	AIRBUS S.A.S. - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 3 / Certification Maintenance Requirements – Amendment	EASA	
US-2020-24-09	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-34 (Seneca) - Flight Controls - Rudder Flight Control Cables and the Emergency Power Supply Wiring - Inspection / Replacement	FAA	
US-2022-06-07	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Fuselage - Forward Outer Chords of the Pivot Bulkhead - Inspection	FAA	
US-2022-07-06	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Instruments - Electronic Flight Instrument System Interface Unit - Inspection / Replacement	FAA	
US-2022-08-05	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Fuselage - Lower Lobe Electronic Equipment Bay Sealant - Inspection	FAA	
US-2022-08-06	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur CF34-8 - Engine - Compressor Inlet Guide Vane Outer Shroud Bushing and Vane Spindle Bushing - Inspection / Replacement	FAA	
US-2022-08-12	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Wings - Wing Skin / Shim - Inspection	FAA	
US-2022-09-13	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-34 (Seneca) - Délais / Contrôles de maintenance - Section Limites de navigabilité - Amendement	FAA	X

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 11/2022 DU 25 MAI 2022 / SENDING No. 11/2022 OF MAY 25, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-09-14	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur CF34-8 - Air - Operability Bleed Valve - Inspection / Replacement	FAA	
US-2022-10-04	ENGINE ALLIANCE LLC – Turboréacteur GP7200 - Engine - Stages 7-9 Compressor Rotor Spool - Replacement	FAA	
CF-2022-22	PRATT & WHITNEY CANADA. – Turboréacteur PW308 - Moteur – Carter extérieur de la chambre de combustion – Résistance à la fatigue inadéquate des boulons de bride avant	TC	
CF-2022-23	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Équipements / Aménagements – Retrait de la goupille de sécurité de la valve de gonflage des rampes d'évacuation rapide des portes passagers et de service	TC	
CF-2022-25	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700-1A11 - Trains d'atterrissage – Introduction de nouvelles limites de durée de vie d'accumulateur de freinage	TC	
CF-2022-26	PRATT & WHITNEY CANADA – Turbopropulseur – PT6E-67XP - Prélèvement d'air moteur – Défaillance de fermeture de la vanne d'arrêt de prélèvement d'air (BOV)	TC	
CF-2022-27	PRATT & WHITNEY CANADA. – Turboréacteur JT15D - Moteur – Section du compresseur du moteur – Rupture du rouet à cause des marques d'usure	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 11/2022 DU 25 MAI 2022 / SENDING No. 11/2022 OF MAY 25, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2015-0226 R7	LEONARDO S.p.A., BELL TEXTRON Inc., BELL TEXTRON CANADA Ltd., AIRBUS HELICOPTERS, AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH, MD HELICOPTERS Inc, SIKORSKY AIRCRAFT CORPORATION – Hélicoptères AW109SP, AB/AW139 et AB412, 212, 214 et 412, 429 et 430 – AS 365 N3, AS 332 L2 et EC 225 LP ; MBB-BK 117 C-2, EC135 et EC635 ; MD900 – S-61, S-76 et S-92A - Equipment / Furnishings – Hoist – Test / Replacement	EASA	
2019-0138 R1	AIRBUS S.A.S - Avions A330 et A340 - [Correction] Stabilizers – Elevators – Inspection	EASA	
2019-0207 R1	AIRBUS S.A.S. - Avions A350 - Doors – Passenger / Crew Door Girt Bar Fitting Assemblies - Inspection	EASA	
2021-0044 R1	LEONARDO S.p.A. – Hélicoptères AB139 et AW139 - Electrical Power – Overhead Panel – Inspection	EASA	
2021-0107 R2	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-28 et PA-32 - Ailes – Semelle de longeron inférieur de l'aile principale - Inspection	EASA	X
2022-0044 R1	SOLO KLEINMOTOREN GmbH – Moteurs à pistons Solo 2350 - Moteur - Modification / Inspection	EASA	X
CF-2007-10 R2	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2B19 - Commandes de vol – Défaillance des volets	TC	
CF-2021-22 R1	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Trains d'atterrissage – Corrosion de l'axe d'arbre inférieur du train d'atterrissage principal (MLG)	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 11/2022 DU 25 MAI 2022 / SENDING No. 11/2022 OF MAY 25, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2014-0202 R1	AIRBUS - Avions A300-600 et A310 - Fuselage – Door Frames Holes – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0078	EASA	
2018-0273	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIEL 2 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0083	EASA	
2019-0313	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH. – Hélicoptères MBB-BK117 - Rotors Flight Control – Tail Rotor Actuator – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0086	EASA	
2020-0036 R1	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Part 2 – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – Implementation AD remplacée par l'AD EASA 2022-0085	EASA	
2020-0067	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 3 – Certification Maintenance Requirements – Implementation AD remplacée par l'AD EASA 2022-0091	EASA	
2020-0080	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Safe Life Airworthiness Limitations Section Part 1 – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0082	EASA	
2020-0219	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 3 – Certification Maintenance Requirements – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0091	EASA	
2021-0108	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Certification Maintenance Requirement – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0091	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 11/2022 DU 25 MAI 2022 / SENDING No. 11/2022 OF MAY 25, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2021-0140	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Part 2 – Damage Tolerant Airworthiness Limitation Items – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0085	EASA	
2021-0156	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 225 LP - Fuel – Engine Fuel Supply Hoses – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0087	EASA	
US-2016-09-01	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Fuselage - Forward Outer Chords of the Pivot Bulkhead - Inspection AD remplacée par l'AD FAA 2022-06-07	FAA	
US-2019-22-05	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur CF34-8 - Air - Operability Bleed Valve - Inspection AD remplacée par l'AD FAA 2022-09-14	FAA	
US-2020-21-17	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Wings - Wing Skin / Shim - Inspection AD remplacée par l'AD FAA 2022-08-12	FAA	
CF-2021-37	PRATT & WHITNEY CANADA – Turbopropulseur – PT6E-67XP - Prélèvement d'air moteur – Défaillance de fermeture de la vanne d'arrêt de prélèvement d'air (BOV) AD remplacée par l'AD TC CF-2022-26	TC	
CF-2022-14	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700- 1A11 - Trains d'atterrissage – Introduction de nouvelles limites de durée de vie d'accumulateur de freinage AD remplacée par l'AD TC CF-2022-25	TC	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 09/2022 DU 27 AVRIL 2022 / SENDING No. 09/2022 OF APRIL 27, 2022

Note : Suite à des contraintes d'organisation interne il n'y aura pas d'envoi N°10/22 du 11/05/2022. Un rattrapage sera effectué sur les envois suivants.

Due to internal organizational constraints, sending N°10/22 of 2022/05/11 was not performed. Gaps have been covered through sendings following.

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
G-2022-0007	STC TWENTY ONE LIMITED - Avions A320 - Doors – Emergency Exit – Functional Check	CAA UK	
G-2022-0009	SURVITEC GROUP LIMITED – Equipement Gilets de sauvetage modèle 102 Mk 3, 102 Mk 4 et 105 Mk 1 - Équipement / Aménagement - Gilets de sauvetage - Inspection	CAA UK	X
2022-0066-E	SCHEIBE AIRCRAFT GmbH. -. Motoplaneurs SF 25 - Commandes de vol - Manche - Inspection / Remplacement	EASA	X
2022-0067	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0068-E	DASSAULT AVIATION - Avions Falcon 2000 - Landing Gear – Brake Control System / Servo-Valve – Relocation / Replacement / Aircraft Flight Manual – Amendment	EASA	
2022-0069	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 355 - Tail Rotor Drive – Fan Assembly – Inspection	EASA	
2022-0070	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Fuselage – Stubwing Bay Area Skin – Inspection	EASA	
US-2022-07-03	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 412 - Rotors Flight Control - Collective Lever - Replacement / Life Limitation	FAA	
US-2022-07-07	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Equipment / Furnishings - Passenger Service Units, Life Vest Panels and Video Panel Lanyard Assemblies - Installation	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 09/2022 DU 27 AVRIL 2022 / SENDING No. 09/2022 OF APRIL 27, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
CF-2022-15	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700-1A11 - Limites de potentiel/vérifications de maintenance – Introduction d'exigences de maintenance pour la certification (CMR)	TC	
CF-2022-17	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Fuselage – Structure du fuselage arrière – Fixations manquantes	TC	
CF-2022-18	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Limites de potentiel / vérifications de maintenance – Limites de navigabilité – Mise en œuvre	TC	
CF-2022-20	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Protection incendie – Extincteur d'incendie - Remplacement de l'ensemble manoccontact/manomètre de bouteille d'extincteur d'incendie de la soute	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2014-0213 R1	AIRBUS - Avions A380 - Fuselage – Section 19 Upper Cross Fitting Upper Beam Inner Cap Joints – Inspection	EASA	
2016-0004 R1	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIEL 2 - Engine Fuel & Control – Hydro-Mechanical Metering Unit – Inspection	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 09/2022 DU 27 AVRIL 2022 / SENDING No. 09/2022 OF APRIL 27, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2017-0243	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0067	EASA	
2018-0168 R1	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 - Tail Rotor – Blade – Re-identification / Life Limit AD remplacée par l'AD EASA 2022-0067	EASA	
2018-0284	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 - Rotors Flight Control – Main Rotor Actuator – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0067	EASA	
2022-0043 R1	SCHEIBE AIRCRAFT GmbH. -. Motoplaneurs SF 25 - Commandes de vol - Manche - Inspection / Remplacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0066-E	EASA	X
CF-2021-27	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Limites de potentiel / vérifications de maintenance – Limites de navigabilité – Mise en œuvre AD remplacée par l'AD TC CF-2022-18	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 08/2022 DU 13 AVRIL 2022 / SENDING No. 08/2022 OF APRIL 13, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
G-2022-0006	BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD - Avions Jetstream 4100 series - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations – Amendment / Implementation	CAA UK	
2022-0060	AIRBUS - Avions A300-600 A300-600ST et A310 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 3 / Certification Maintenance Requirements – Amendment	EASA	
2022-0061	HOFFMANN PROPELLER GmbH & Co. KG– Hélices HO-V 72- - Hélice – Moyeu de l'hélice – Inspection	EASA	X
2022-0062	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 42 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment	EASA	
2022-0063	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 42 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment	EASA	
2022-0064	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 72 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment	EASA	
2022-0065	AIRBUS - Avions A350 - Fire Protection – Engine Fire Extinguishing Pipes – Inspection	EASA	
US-2022-05-08	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur CF34-10 - Engine - Strainer Assembly Screen - Inspection	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 08/2022 DU 13 AVRIL 2022 / SENDING No. 08/2022 OF APRIL 13, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-07-02	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 205, 210, 212, 412 - Fuselage - Tail Boom Spar Caps - Inspection / Removal	FAA	
CF-2022-13	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Pneumatique – Éléments sensibles non conformes du circuit de détection de fuite d'air de prélèvement	TC	
CF-2022-14	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-1A10 et BD-700-1A11 - Trains d'atterrissage – Introduction de nouvelles limites de durée de vie d'accumulateur de freinage	TC	
CF-2022-16	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2B19, CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Pneumatique – Éléments sensibles non conformes du circuit de détection de fuite d'air de prélèvement	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2022-0029 R1	MARS A.S. – Equipement Parachutes de secours ALT-88/90-1B - Équipement / Ameublement - Parachutes de secours - Retrait du service / Modification	EASA	X

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 08/2022 DU 13 AVRIL 2022 / SENDING No. 08/2022 OF APRIL 13, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2014-0043	BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD – Avions Jetstream 4100 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations – Amendment / Implementation AD remplacée par l'AD CAA UK G-2022-0006	EASA	
2017-0187	BAE SYSTEMS (OPERATIONS) LTD – Avions Jetstream 4100 - Time Limits / Maintenance Checks – Fatigue and Environmental Damage Inspections – Amendment AD remplacée par l'AD CAA UK G-2022-0006	EASA	
2020-0226 R1	HOFFMANN PROPELLER GmbH & Co. KG – Hélices HO-V 72- - Hélice – Moyeu de l'hélice – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0061	EASA	X
2021-0211	ATR - Avions ATR 42 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0062	EASA	
2021-0212	ATR - Avions ATR 42 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0063	EASA	
2021-0213	ATR - Avions ATR 72 - Time Limits / Maintenance Checks – Certification Maintenance Requirements and Airworthiness Limitations – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0064	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 07/2022 DU 30 MARS 2022 / SENDING No. 07/2022 OF MARCH 30, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0044	SOLO KLEINMOTOREN GmbH – Moteurs à pistons Solo 2350 - Moteur - Modification / Inspection	EASA	X
2022-0047	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 212 et 412 - Fuselage – Tailboom Attachment – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0049	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Landing Gear – Nose and Main Landing Gear Main Fittings and Main Landing Gear Sliding Pistons – Replacement	EASA	
2022-0051	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350 et AS 355 - Fuselage – Rear Structure Junction Frame Reinforcement Angles – Inspection	EASA	
2022-0053	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 120 et EC 130 - Landing Gear – Skid-Type Landing Gear – Inspection	EASA	
2022-0054	AIRBUS - Avions A350 - Aircraft Flight Manual – Performance Database – Amendment	EASA	
2022-0055	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG. – Turboréacteur RB211 Trent 700 - Engine – Intermediate Pressure Compressor Rotor Shaft – Inspection	EASA	
2022-0056	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 330 J - Rotors Flight Control – Main Rotor Controls / Collective Levers / Stop Support Protection – Modification	EASA	
2022-0057	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Windows – Windshields – Inspection	EASA	
2022-0058	AIRBUS - Avions A300, A300-600, A310 et A300-600ST - Windows – Windshields – Inspection	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 07/2022 DU 30 MARS 2022 / SENDING No. 07/2022 OF MARCH 30, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-04-08	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Fire Protection / Doors – Cargo Door Seals – Replacement / Operational Limitation / Placard Installation	FAA	
US-2022-05-10	GOODRICH. - Hélicoptères 412, 412CF, and 412EP - A109, A109A, A109A II, A109C, A109E, A109K2, A109S, AB139, AB412, AB412 EP, AW109SP, and AW139 - MD900 - S-61A, S-61L, S-61N, S-76A, S- 76B, S-76C, S-76D, and S-92A - HH-1K, TH-1F, TH- 1L, UH-1A, UH-1B, UH-1E, UH-1F, UH-1H, UH-1L, and UH-1P - NOT ADOPTED - EASA DECISION ATTACHED - SEE EASA AD 2015-0226R6	FAA	
US-2022-06-03	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 204B, 205, 210, 212 - Main Rotor - Hub Strap Pins - Removal / Inspection	FAA	
US-2022-06-10	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Exhaust - Thrust Reverser Inner Wall Debris Shields - Installation // Powerplant - Fan Cowl Doors / Hydraulic Pump Shutoff Valves - Inspection / Functional Check	FAA	
US-2022-06-11	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Nacelles / Pylons - Engine Inlet - Modification	FAA	
US-2022-06-16	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Aircraft Flight Manual - Limitations / Operating Procedures - Amendment	FAA	
CF-2022-11	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Moteur – Manuel de vol de l'aéronef (AFM) – Procédures normales et procédures anormales – Détection erronée de poussée élevée non contrôlée	TC	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 07/2022 DU 30 MARS 2022 / SENDING No. 07/2022 OF MARCH 30, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2022-0043 R1	SCHEIBE AIRCRAFT GmbH. - Motoplaneurs SF 25 - Commandes de vol - Manche - Inspection / Remplacement	EASA	X
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2014-0076 R3	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350 et AS 355 - Fuselage – Rear Structure Junction Frame Reinforcement Angles – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0051	EASA	
2015-0052 R1	SOLO KLEINMOTOREN GmbH – Moteurs à pistons Solo 2350 - Moteur - Restriction d'utilisation AD remplacée par l'AD EASA 2022-0044	EASA	X
2022-0036	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 212 et 412 - Fuselage – Tailboom Attachment – Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0047	EASA	
2022-0045	AIRBUS - Avions A350 - Aircraft Flight Manual – Performance Database – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0054 Nota : l'AD 2022-0025 n'a pas été mise en place sur le site OSAC	EASA	
US-2020-16-01	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Fire Protection / Doors – Cargo Door Seals – Replacement / Operational Limitation / Placard Installation AD remplacée par l'AD FAA 2022-04-08 Nota : l'AD 2020-16-01 n'a pas été mise en place sur le site OSAC	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 07/2022 DU 30 MARS 2022 / SENDING No. 07/2022 OF MARCH 30, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-02-02	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 204B, 205, 210, 212 - [Correction] Main Rotor - Hub Strap Pins - Replacement AD remplacée par l'AD FAA 2022-06-03	FAA	
CF-2021-44	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Moteur – Manuel de vol de l'aéronef – Procédures normales et procédures anormales AD remplacée par l'AD TC CF-2022-11	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 06/2022 DU 16 MARS 2022 / SENDING No. 06/2022 OF MARCH 16, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2011-0072-CN	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 350 et AS 355 - CANCELLED: Equipment / Furnishings – Emergency Flotation Gear Attachment Brackets – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0029-E	MARS A.S. – Equipement Parachutes de secours ALT-88/90-1B - Équipement / Ameublement - Parachutes de secours - Retrait du service	EASA	X
2022-0032	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Landing Gear – Braking and Steering Control Unit – Replacement / Master Minimum Equipment List – Amendment	EASA	
2022-0033	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG – Turboréacteur BR700-710 - Time Limits / Maintenance Checks – Time Limits Manual / Maintenance Programme – Amendment	EASA	
2022-0034	GE AVIATION CZECH - Turbopropulseur M601 - Engine – Outer Liner Dilution Tube – Inspection	EASA	
2022-0036	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 212 et 412 - Fuselage – Tailboom Attachment – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0037	LEONARDO S.p.A.– Hélicoptères A109E, A109LUH, AW109SP, A119 et AW119MKII - [Correction] Main Rotor System – Main Rotor Rotating Scissor Assembly – Inspection	EASA	
2022-0038	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 365 et AS 365 - Tail Rotor – Pitch Control Rod Bearing – Inspection / Replacement	EASA	
2022-0039	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Flight Controls – Trimmable Horizontal Stabilizer Actuator / Electric Load Sensing Device – Modification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 06/2022 DU 16 MARS 2022 / SENDING No. 06/2022 OF MARCH 16, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0040	AIRBUS - Avions A350 - Engine Fuel and Control – Hydro-Mechanical Unit – Replacement / Life Limitation	EASA	
2022-0041	CEAPR – Avions DR 400 - Commandes de vol - Câbles des commandes de vol - Inspection	EASA	X
US-2021-26-22	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur CF6-80A, CF6-80C - Engine - High-Pressure Turbine Stage 1 and Stage 2 Disks - Inspection / Replacement	FAA	
US-2022-02-14	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Landing Gear - Main Landing Gear Inner Cylinder Pivot Pins - Inspection	FAA	
US-2022-03-21	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Fuel - Maintenance or Inspection Program - Revision	FAA	
US-2022-04-04	CONTINENTAL AEROSPACE TECHNOLOGIES inc. Et CONTINENTAL MOTORS– Moteurs à pistons C-125, C145, IO-360, IO-470, IO-520, IO-550, O-300, O-300 (RR), O-470, TSIO-360- TSIO-520 - Moteur - Joint d'étanchéité du filtre à huile - Remplacement	FAA	X
US- 2022-04-09	AVOX SYSTEMS INC. – Equipement – Oxygen Bottles - Oxygen Cylinder and Valve Assemblies - Inspection / Replacement	FAA	
US-2022-05-13	HONDA AIRCRAFT COMPANY LLC. – Avions HA-420 - Ice and Rain Protection - Airplane Flight Manual and Quick Reference Handbook - Amendment	FAA	
CF-2022-05	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Pneumatique – Circuit d'air – Espacement insuffisant autour des gaines du système antigivrage des ailes dans le fuselage	TC	
CF-2022-06	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Circuit d'oxygène – Contamination des conduits d'oxygène de l'équipage	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 06/2022 DU 16 MARS 2022 / SENDING No. 06/2022 OF MARCH 16, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
CF-2022-07	BOMBARDIER Inc. – Avions BD-700-2A12 - Oxygène – Contamination des conduites d'oxygène par du produit d'étanchéité et des fibres de coton dans le fuselage	TC	
CF-2022-08	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Distribution de carburant – Dommages subis par le circuit d'alimentation carburant	TC	
CF-2022-10	BOMBARDIER Inc. – Avions CL-600-1A11, CL-600-2A12, CL-600-2B16 - Équipements/Aménagements – Cagoule antifumée de poste de pilotage	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
F-1972-035 R3	ALEXANDER SCHLEICHER GMBH & CO. SEGELFLUGZEUGBAU. - Planeurs KA 2 et KA 2B - Gouverne de profondeur	DGAC	
2019-0074 R1	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères EC 225 LP - Main Rotor – Rotating Swashplate Yokes – Inspection / Rework / Service Life Limit	EASA	
2020-0227 R1	ATR-GIE AVIONS de TRANSPORT RÉGIONAL - Avions ATR 72 - Electrical Routing – Electrical Harness Routes 1M and 1S-1V – Modification	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 06/2022 DU 16 MARS 2022 / SENDING No. 06/2022 OF MARCH 16, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2012-0161 R1	ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND Ltd & Co KG – Turboréacteur BR700-710 - Engine – Accessory Gearbox Module – Replacement of the Fuel Pump Splined Coupling AD remplacée par l'AD EASA 2022-0033	EASA	
2022-0018-E	MARS A.S. – Equipement Parachutes de secours ALT- 88/90-1B - Équipement / Ameublement - Parachutes de secours - Retrait du service AD remplacée par l'AD EASA 2022-0029-E	EASA	X
US-2020-20-13	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur CF6- 80A, CF6-80C - Engine - High-Pressure Turbine Stage 1 and Stage 2 Disks - Inspections AD remplacée par l'AD FAA 2021-26-22	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 05/2022 DU 02 MARS 2022 / SENDING No. 05/2022 OF MARCH 02, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0026	AIRBUS - Avions A319, A320 et A321 - Equipment / Furnishings – Galley / Container End Stop - Replacement	EASA	
2022-0027	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section Part 2 – Airworthiness Limitations Items and Safe Life Items – Implementation	EASA	
2022-0028	AIRBUS - Avions A319, A320 et A321 - Aircraft Flight Manual / Section Normal Procedures – Amendment - Navigation – Master Minimum Equipment List – Integrated Standby Instrument System – Amendment - Flight Controls – Elevator Aileron Computer System - Modification	EASA	
2022-0030	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Fuselage – Inner Cap and Frame Flange at Frame 68 Stringer 22 – Inspection	EASA	
2022-0031	AIRBUS - Avions A350 - Pneumatic – Overheat Detection System Sensing Elements – Inspection – Master Minimum Equipment List – Temporary Operational Restrictions	EASA	
US-2022-03-15	GARMIN INTERNATIONAL INC.– Avions voir Applicabilité - Carburant - Interface de la sonde de carburant résistive - Modification	FAA	X
US-2022-03-19	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur Passport 20 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section - Amendment	FAA	
US-2022-04-05	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757, 767 - Aircraft Flight Manual - Limitations / Operating Procedures - Amendment	FAA	
US-2022-04-07	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur GENx - Engine Fuel & Control - Fuel Metering Unit Bypass Valve Plug - Inspection / Replacement	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 05/2022 DU 02 MARS 2022 / SENDING No. 05/2022 OF MARCH 02, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-05-04	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Aircraft Flight Manual - Limitations / Operating Procedures - Amendment	FAA	
CF-2022-04	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Fuselage – Bandes pare-foudre peintes de radôme	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2017-0102 R1	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIEL 2 - Engine Fuel & Control – High Pressure / Low Pressure Fuel Pump Metering Unit – Inspection / Replacement	EASA	
2021-0002 R1	AIRBUS - Avions A318, A319, A320 et A321 - Stabilizers – Rudder – Inspection	EASA	
2021-0101 R1	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères SA 365, AS 365, EC 155 - Doors – Placards – Installation - Rotorcraft Flight Manual – Section Emergency Procedures – Amendment	EASA	
2021-0283 R1	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 130 - [Correction] Fuselage – Rear Transmission Bearing Support – Inspection	EASA	
2022-0025 R1	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Landing Gear – Main and Centre Landing Gear Bogie Pivot Pins – Inspection / Replacement	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 05/2022 DU 02 MARS 2022 / SENDING No. 05/2022 OF MARCH 02, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2018-0255	AIRBUS - Avions A319, A320 et A321 - Equipment / Furnishings – Aft Galley Waste Compartment Door – Modification AD remplacée par l'AD EASA 2022-0026	EASA	
2019-0106	AIRBUS - Avions A319, A320 et A321 - Equipment / Furnishing – Galley / Container End Stop – Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0026	EASA	
2020-0024	FOKKER SERVICES B.V. – Avions F28 - Time Limits / Maintenance Checks – ALS Part 2 – Airworthiness Limitations Items and Safe Life Items – Implementation AD remplacée par l'AD EASA 2022-0027	EASA	
2021-0150	AIRBUS - Avions A319, A320 et A321 - [Correction] Aircraft Flight Manual / Section Normal Procedures – Amendment - Navigation – Master Minimum Equipment List – Integrated Standby Instrument System – Amendment AD remplacée par l'AD EASA 2022-0028	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 04/2022 DU 16 FEVRIER 2022 / SENDING No. 04/2022 OF FEBRUARY 16, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
BR-2022-02-01	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 170, - Time Limits / Maintenance Checks - Airworthiness Limitation Section / Maintenance Program - Revision	ANAC	
2022-0016-E	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 - Equipment / Furnishings – Hoist Attachment Fittings – Inspection	EASA	
2022-0018-E	MARS A.S. – Equipement Parachutes de secours ALT- 88/90-1B - Équipement / Ameublement - Parachutes de secours - Retrait du service	EASA	X
2022-0022	AIRBUS - Avions A380 - Flight Controls – Aileron Servo Controls – Replacement	EASA	
2022-0023	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH - Hélicoptères EC135, EC635 - Air Conditioning – Air Conditioning System – Deactivation	EASA	
2022-0024	THALES AVS FRANCE SAS – Equipement FMC2 Navigation Modules - Flight Management Computer 2 / Navigation Modules – Operational Limitations / Amendment	EASA	
2022-0025	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Landing Gear – Main and Centre Landing Gear Bogie Pivot Pins – Inspection / Replacement	EASA	
US-2021-26-10	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747 - Equipment / Furnishings - BMS 8-39 Urethane Foam Fire-Retardant Seals - Replacement	FAA	
US-2022-02-02	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 204B, 205, 210, 212 - [Correction] Main Rotor - Hub Strap Pins - Replacement	FAA	
US-2022-02-09	INTERNATIONAL AERO ENGINES AG – Turboréacteur V2500-(J)5 - Engine - High-Pressure Turbine Disks - Inspection / Replacement	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 04/2022 DU 16 FEVRIER 2022 / SENDING No. 04/2022 OF FEBRUARY 16, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-03-16	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteur GENx - Engine - Turbine Compressor Discharge Pressure Bolted Joint - Inspection	FAA	
US-2022-03-23	TEXTRON AVIATION INC. - Avions BEECH 300 - Flight Controls - Rudder Yaw Servo Software - Update	FAA	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2021-0283 R1	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 130 - Fuselage – Rear Transmission Bearing Support – Inspection	EASA	
CF-2020-18 R2	BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA - Hélicoptères Bell 429 - Système d'indication et d'enregistrement – Manuel de vol du giravion – Interdiction de l'utilisation du mode carte sur les unités d'affichage de gauche et de droite	TC	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 04/2022 DU 16 FEVRIER 2022 / SENDING No. 04/2022 OF FEBRUARY 16, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
BR-2019-05-01	EMBRAER S.A. – Avions ERJ 170 - [Correction] Time Limits / Maintenance Checks - Airworthiness Limitation Section / Maintenance Program - Revision AD remplacée par l'AD ANAC 2022-02-01	ANAC	
2012-0053 R1	AIRBUS - Avions A330 et A340 - Landing Gear – Main and Center Landing Gear Bogie Pivot Pins – Inspection / Modification AD remplacée par l'AD EASA 2022-0025	EASA	
2021-0285	AIRBUS - Avions A380 - Flight Controls – Aileron Servo Controls – Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0022	EASA	
2022-0017-E	MARS A.S. – Equipement Parachutes de secours ALT- 88/90-1B - Équipement / Ameublement - Parachutes de secours - Retrait du service AD remplacée par l'AD EASA 2022-0018-E	EASA	X
US-2021-11-15	INTERNATIONAL AERO ENGINES AG – Turboréacteur V2500-()5 - Engine - High-Pressure Turbine Disks - Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD FAA 2022-02-09	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 03/2022 DU 02 FEVRIER 2022 / SENDING No. 03/2022 OF FEBRUARY 02, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2021-0287	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH. – Hélicoptères MBB-BK117 - [Correction] Equipment / Furnishings – Seat Belt Restraint System – Inspection	EASA	
2022-0007	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur LEAP-1A - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Implementation	EASA	
2022-0009	CFM INTERNATIONAL S.A. – Turboréacteur LEAP-1A - Engine – High Pressure Turbine Rotor Stage 1 Blade and Stator Stage 1 Nozzles – Inspection	EASA	
2022-0011	AIRBUS - Avions A350 - Wings – Upper / Lower Wing Skin Cover Edge Glow Sealant – Inspection / Modification	EASA	
2022-0012	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations / Mechanical Part Torque Cycles – Re- calculation / Replacement	EASA	
2022-0013	AIRBUS - Avions A350 - Equipment / furnishings – Escape Slide-Raft at Passenger Doors 3 – Inflatable Free Aisle Restrictor – Modification / Replacement	EASA	
2022-0014	AIRBUS - Avions A350 - Equipment / Furnishings – Cockpit Seats – Inspection / Modification	EASA	
2022-0015	AIRBUS - Avions A350 - Wings – Wing Upper and Lower Covers – Inspection / Repair	EASA	
2022-0019	AIRBUS - Avions A380 - Wings – Inner Rear Spar Trailing Edge – Modification	EASA	
2022-0020	AIRBUS - Avions A380 - Nacelles / Pylons – Pylon Box Drainage Areas and Hydraulic Connections – Inspection	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 03/2022 DU 02 FEVRIER 2022 / SENDING No. 03/2022 OF FEBRUARY 02, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
2022-0021	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 L2 et EC 225 LP - Time Limits / Maintenance Checks – Main Gearbox Suspension Bar Pins / Fittings – Re-calculation of Life Limits / Replacement / Modification	EASA	
US-2021-24-12	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Fuel / Inert Gas System - Airworthiness Limitations / Critical Design Configuration Control Limitations - Revision	FAA	
US-2021-25-05	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuselage - Crown Skin Panels - Inspection / Replacement	FAA	
US-2021-25-09	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Flight Controls - Angle of Attack Sensor - Inspection /Replacement	FAA	
US-2021-26-03	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuselage - Frame Splice - Inspection	FAA	
US-2021-26-06	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur GE-90 - Engine - Transfer Gearbox Radial Gearshaft - Inspection / Replacement	FAA	
US-2021-26-19	GENERAL ELECTRIC COMPANY – Turboréacteur CF34-8 - Engine - High Pressure Turbine Rotor Stage 1 Disk - Replacement	FAA	
US-2021-26-28	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 757 - Fuel - Airworthiness Limitations Maintenance or Inspection Program - Revision	FAA	
US-2022-02-16	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Aircraft Flight Manual - Limitations / Operating Procedures - Amendment / Navigation - Minimum Equipment List - Amendment	FAA	
US-2022-02-18	GENERAL ELECTRIC COMPANY - Turboréacteurs CF6-80C - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 03/2022 DU 02 FEVRIER 2022 / SENDING No. 03/2022 OF FEBRUARY 02, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
US-2022-03-05	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 747, 777 - Aircraft Flight Manual - Limitations / Operating Procedures - Amendment	FAA	
US-2022-03-20	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Aircraft Flight Manual - Limitations / Operating Procedures - Amendment / Navigation - Minimum Equipment List - Amendment	FAA	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
2022-0006 R2	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 155 - Main Rotor Drive – Oil Cooling Fan Hub – Inspection / Replacement	EASA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 03/2022 DU 02 FEVRIER 2022 / SENDING No. 03/2022 OF FEBRUARY 02, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2017-0189	AIRBUS HELICOPTERS- Hélicoptères AS 332 L2, EC 225 LP - Time Limits / Maintenance Checks – Main Gearbox Suspension Bar Pins / Fittings – Re-calculation of Life Limits / Replacement AD remplacée par l'AD EASA 2022-0021	EASA	
2019-0223	AIRBUS - Avions A380 - Wings – Outer Rear Spar – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0019	EASA	
2020-0220	AIRBUS - Avions A350 - Wings – Upper / Lower Wing Skin Cover Edge Glow Sealant – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2022-0011	EASA	
US-2017-23-02	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Fuselage - Fuselage Crown Skin Panels - Repetitive Inspections / Replacement AD remplacée par l'AD FAA 2021-25-05	FAA	

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 02/2022 DU 19 JANVIER 2022 / SENDING No. 02/2022 OF JANUARY 19, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2022-0001	AIRBUS - Avions A380 - Wings – Inner Rear Spar Trailing Edge – Modification	EASA	
2022-0005	SAFRAN HELICOPTER ENGINES - Turbomoteur ARRIUS 1 - Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
2022-0006	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 155 - Main Rotor Drive – Oil Cooling Fan Hub – Inspection / Replacement	EASA	
US-2021-19-15	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Equipment / Furnishings - Galley Mounted Attendant Seat Fittings - Modification	FAA	
US-2021-24-14	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Engine Exhaust - Thrust Reverser Translating Sleeve Secondary Sliders - Check / Replacement	FAA	
US-2021-26-17	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Equipment / Furnishings - Passenger Service Units and Life Vest Panels - Inspection / Modification	FAA	
US-2022-02-02	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 204B, 205, 210, 212 - Main Rotor - Hub Strap Pins – Replacement	FAA	
US-2022-02-05	PRATT & WHITNEY. – Turboréacteur PW1500G et PW1900G - Engine - High Pressure Turbine Stage 1/2 Disks - Replacement	FAA	
CF-2022-01	AIRBUS CANADA LIMITED PARTNERSHIP – Avions BD-500 - Plaquettes et inscriptions – Réglage inexact des gouvernes de profondeur et de direction en raison d'un décalage positionnel des décalcomanies des commandes de vol	TC	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 02/2022 DU 19 JANVIER 2022 / SENDING No. 02/2022 OF JANUARY 19, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
BR-2021-11-01 R1	EMBRAER - Avions EMB-545/550 - Equipment / Furnishings - Divan Shroud / Sideledge Panel Fairing - Installation	ANAC	
2021-0184 R2	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 et EC 225 - Tail Rotor – Tail Gearbox Angular Clearance – Inspection	EASA	
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
2019-0038	AIRBUS - Avions A380 - Wings – Inner Rear Spar Trailing Edge – Modification AD remplacée par l'AD EASA 2022-0001	EASA	
US-2019-01-08	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 777 - Equipment - Galley Mounted Seat Fittings - Modification AD remplacée par l'AD FAA 2021-19-15	FAA	
US-2019-03-26	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 737 - Equipment / Furnishings - Passenger Service Units and Life Vest Panels - Modification AD remplacée par l'AD FAA 2021-26-17	FAA	
US-2021-15-51	BELL TEXTRON Inc. - Hélicoptères 204B, 205, 212 - [Final Rule] Main Rotor - Hub Strap Pins – Replacement AD remplacée par l'AD FAA 2022-02-02	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 01/2022 DU 05 JANVIER 2022 / SENDING No. 01/2022 OF JANUARY 05, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>CN originales</u> <u>Original AD's</u>			
2017-0042-CN	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères AS 332 L2, EC 225 LP - CANCELLED: Main Rotor Drive / Engine Oil – Main Gearbox Oil Cooler – Inspection	EASA	
2021-0274-E	AUSTRO ENGINE GmbH - Moteurs à pistons E4 - Moteur - Engrenage d'entraînement de la pompe haute pression - Inspection / Remplacement	EASA	X
2021-0278-E	STEMME AG. -. Motoplaneurs Stemme S10 - Groupe motopropulseur – Embrayage 12AK – Interdiction de vol	EASA	X
2021-0283-E	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 130 - Fuselage – Rear Transmission Bearing Support – Inspection	EASA	
2021-0289-E	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH. – Hélicoptères MBB-BK117 - Rotorcraft Flight Manual / Section 2 and 3 – Amendment	EASA	
2021-0290	AIRBUS HELICOPTERS DEUTSCHLAND GmbH. – Hélicoptères MBB-BK117 - [Correction] Time Limits / Maintenance Checks – Airworthiness Limitations Section – Amendment	EASA	
US-2021-23-20	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Fuselage - Wing Front Spar Structural Joints - Inspection	FAA	
US-2021-23-21	THE BOEING COMPANY – Avions Boeing 787 - Fuselage - Aft Wheel Well Bulkhead Structural Joints - Inspection	FAA	
US-2021-25-11	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-23-250 - Stabilizers - Horizontal Stabilator Tip Tube and Weight Assemblies - Inspection	FAA	
US-2021-26-04	ENGINE ALLIANCE LLC – Turboréacteur GP7200 - Engine - Fan Hub Assembly - Inspection / Replacement	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 01/2022 DU 05 JANVIER 2022 / SENDING No. 01/2022 OF JANUARY 05, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
CF-2021-49	MHI RJ AVIATION ULC. – Avions CL-600-2C10, CL-600-2C11, CL-600-2D15, CL-600-2D24 et CL-600-2E25 - Trains d'atterrissage – Circuit du train d'atterrissage – Contexte general	TC	
CF-2021-52	Airbus SAS, Bombardier Inc., Embraer S.A., Gulfstream Aerospace LP, Pilatus Aircraft Limited, Fokker Services B.V, Saab AB, Support and Services, De Havilland Aircraft of Canada Limited, Airbus Canada Limited Partnership, ATR-GIE Avions de Transport Régional, Yaborã Indústria Aeronáutica S.A., MHI RJ Aviation ULC., BAE Systems (Operations) Limited, Viking Air Limited, Dassault Aviation– Equipement Altimètres, Affichages/Indicateurs - NON ÉLIGIBLE À L'ADOPTION - AVIS DE L'EASA JOINTE	TC	
CF-2021-53	Airbus Helicopters, Airbus Helicopters Deutschland GmbH, Bell Textron Canada Limited, Hélicoptères Guimbal, Leonardo S.p.A. – Equipement Altimètres, Affichages/Indicateurs - NON ÉLIGIBLE À L'ADOPTION - AVIS DE L'EASA JOINTE	TC	
<u>Révisions</u> <u>Revisions</u>			
G-2021-0014R1-E	CAMERON BALLONS Ltd. – Cylindres de carburant (voir l'applicabilité détaillée) - Ballons à air chaud - Carburant - Bride de montage du robinet d'arrêt rapide de la bouteille - Inspection / Remplacement	CAA UK	X

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.

Calendrier des envois 2022/2022 bi-weekly calendar											
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	02	02	13	11	08	06	03	14	12	09	07
19	16	16	27	25	22	20	17	28	26	23	21
		30					31				

RECAPITULATIF DES CONSIGNES DE NAVIGABILITE / AIRWORTHINESS DIRECTIVES INDEX

ENVOI N° 01/2022 DU 05 JANVIER 2022 / SENDING No. 01/2022 OF JANUARY 05, 2022

Numéro de l'AD AD Number	Objet / Subject	Autorité Authority	Traduction Translation
<u>Annulations</u> <u>Cancellations</u>			
F-1978-029-IMP R1	PIPER AIRCRAFT, Inc. – Avions PA-23-250 - Stabilisateur horizontal CN remplacée par l'AD FAA 2021-25-11	DGAC	
2021-0203 R1	AUSTRO ENGINE GmbH - Moteurs à pistons E4 - Moteur - Engrenage d'entraînement de la pompe haute pression - Inspection / Remplacement AD remplacée par l'AD EASA 2021-0274-E	EASA	X
2021-0235-E	AIRBUS HELICOPTERS – Hélicoptères EC 130 - Fuselage – Rear Transmission Bearing Support – Inspection AD remplacée par l'AD EASA 2021-0283-E	EASA	
US-2019-18-08	ENGINE ALLIANCE LLC – Turboréacteur GP7200 - Engine - Fan Hub Assembly - Inspection / Replacement AD remplacée par l'AD FAA 2021-26-04	FAA	

* Une croix dans cette colonne signifie que le texte de l'AD d'origine et une traduction de celui-ci sont joints à l'envoi.
A cross in this column means that the text of the original AD and a translation of it are attached to the sending.